



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	SI-E 1010
Berichtsnummer :	0000000920026-DE968		
Referenznummer:	31181478		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) Spirit 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPV81BHPL132363	Laufleistung abgelesen:	97131 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.05.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	19.05.2026 57074 Siegen
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Benzin / Hybrid	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	-
Lackart:	-	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	26 / 26
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	88829 / 25.02.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R18/-V 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R18/-V 3 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R18/-V 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R18/-V 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeige für Reifendruck im Display • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachantenne im Haifischflossen-Design • Dachkonsole mit Leseleuchten • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fahrassistenz-System: Stauassistent • Fahrmodusschalter • Fensterheber elektrisch vorn + hinten 	<ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart: Allradantrieb • Anzeigeeinstrumente Supervision Digital 12,3 Zoll • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachhimmel grau • Dachreling • Einparkhilfe vorn • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) • Energierückgewinnung (Alternator Management System, AMS) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion • Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA) • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung



- Frontscheibe geräuschkämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mild-Hybrid 132 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radständer 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Sound-Paket
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	-
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	-
Hinweis:	-

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Sollte nach der Innenreinigung verdeckte Beschädigungen sichtbar werden sind diese nachzubelasten. Wartung 1-4 nicht prüfbar. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.



Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Seitenwand - Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Seitenwand - Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Ohne Reparatur
6.	Motorhaube	Steinschlag	Ohne Reparatur
7.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
8.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ohne Reparatur
9.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
10.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
11.	Karosserie Außen	Beklebt	Entkleben / Reinigen



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
12.	Verkleidung	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
13.	Sitz Innenraum rechts hinten	Verschmutzt	Reinigen
14.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Seitenwand - Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Seitenwand - Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Ohne Reparatur



5. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Ohne Reparatur



6. Motorhaube
Steinschlag - Ohne Reparatur



6. Motorhaube
Steinschlag - Ohne Reparatur



6. Motorhaube
Steinschlag - Ohne Reparatur



6. Motorhaube
Steinschlag - Ohne Reparatur



7. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



8. Windschutzscheibe
Steinschlag - Ohne Reparatur



8. Windschutzscheibe
Steinschlag - Ohne Reparatur



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



10. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



10. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



10. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



10. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



12. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



12. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



12. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



12. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



12. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



12. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



12. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



12. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen




12. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



12. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



12. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



12. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



12. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



12. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



12. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



12. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



13. Sitz Innenraum rechts hinten
Verschmutzt - Reinigen



13. Sitz Innenraum rechts hinten
Verschmutzt - Reinigen