


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002399346
Besichtigt am:	09.04.2026 15:56
Berichts-Nr:	10393861
FIN:	TMBLJ7NUXP5033745

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASQ
Erstzulassungsdatum:	14.02.2023
Laufleistung:	73.917 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Lava-Blau Metallic
Farbe Dach:	Lava-Blau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.800 KM

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" - ACC bis 210 km/h	Chrom-Paket (Ausführung 2)
"KESSY FULL" ohne SAFE System	Climatronic mit Stalufregulierung, FCKW-frei
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	DAB - Digitaler Radioempfang
"SUNSET"	Dachreling, schwarz
"Virtual Cockpit"	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
2 Leseleuchten vorn	Dekor-Einlagen
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Doppelton-Signalhorn
3. Kopfstütze hinten	Drehstromgenerator 180 A
4 Türen	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM	ECO-Funktion
ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
D1/TI9/T11/T3C	-
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einparkhilfe vorn und hinten
8 Lautsprecher (passiv)	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ablagenpaket 3	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aero Kappe anthrazit	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Allradantrieb	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Fahrerkniesairbag
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Betriebsspannung 12 V	Heckspoiler
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordwerkzeug	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Bremsbelagverschleißkontrolle	Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
Brillen-Ablage/Halter	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendbar	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Anhängervorrichtung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersicherung, manuell	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Durchladeeinrichtung
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klimakomfortscheibe	Ohne Emblempaket
Komfortsitze vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kühlerschutzgitter	Ohne Ladedose
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schmutzfänger
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Spurhalteassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder "PROCYON" 7J x 18" - 4 Stk.	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leichtmetallräder "PROCYON" mit Aero Kappe anthrazit 7J x 18" - 4 Stk.	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Light Paket	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Luftfilter für staubreiche Länder	Pannens-Set
Luxusausstattung	Radio Bolero
Matrix-Beam	Radschrauben Standard
Mit Multifunktionskamera	Radstand
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 7	Reifen 225/50 R18 95W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
MPV	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Müdigkeitserkennung	Reifendruckkontrolle
Nebelschlussleuchte	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Netztrennwand	Remote Access 1 Jahr
Nicht Heissland	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Nichtraucherausführung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen hinten
Notrufsystem eCall+	Scheibenbremsen vorn
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Adapter	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tankdeckel
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Variabler Ladeboden im Kofferraum
Variables Ladebodenkonzept
Variante Grundausstattung
Vier-Lenkerachse
Virtuelles Pedal
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Winter Plus Paket
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Spotrepair
2	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
3	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
4	Dachhimmel	Fleck	Reinigen
5	Einstieg Verkleidung hinten links	Kratzer	Ersetzen
6	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Lackieren
7	Zündschlüssel	Verschlissen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstieg Verkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.732,12
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.732,12

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLJ7NUXP5033745

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Spotrepair





2 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair





3 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



4 - Dachhimmel - Fleck - Reinigen



5 - Einstieg Verkleidung hinten links - Kratzer - Ersetzen



6 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Lackieren



7 - Zündschlüssel - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar	Schlüsselbatterie leer
-----------	------------------------




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Einstieg Verkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

