



## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |            |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | HB-WZ 124E |
| Berichtsnummer : | 0000000928753-DE968 |                     |            |
| Referenznummer:  | 31191154            |                     |            |

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Dynamiq Elektro

|                          |                   |                          |                                 |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | KMHKN81AFNU092002 | Laufleistung abgelesen:  | 103918 km                       |
| Erstzulassung / Baujahr: | 23.05.2022 / 2022 | Besichtigungsdatum/-ort: | 01.07.2026 27572<br>Bremerhaven |
| Fahrzeugart:             | PKW               | Aufbauart:               |                                 |
| Kraftstoff:              | Elektro           | Getriebe Art:            | Sonstiges                       |
| Navi.-Datenträger:       | -                 | Hubraum / Leistung:      | 0 ccm / 160 kW (218 PS)         |
| Antriebsart:             | Heckantrieb       | Lackfarbe:               | Atlas White / SOL               |
| Lackart:                 | Uni (2 Schicht)   | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                           |
| Anzahl Schlüssel:        | 2                 | Nächste HU / AU:         | 2027 / 2027                     |
| Polster Art:             | Sonstiges         | Serviceheft verfügbar:   | Ja                              |
| Farbe Innenausstattung:  | Grau              | Serviceheft gepflegt:    | Teilweise                       |
| Raucherfahrzeug:         | Nein              | Letzter Service km / am: | 93885 / 09.01.2026              |
|                          |                   | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                 |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)               |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut           | Zustand innen:           | 2 - Gut                         |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



| Montierte Bereifung       |                       |                           |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | <b>Sommerreifen</b>   | <b>Aluminium original</b> |
| 1. Achse - links / Zust.  | <b>Michelin</b>       | <b>235/55/R19/-V 5 mm</b> |
| 1. Achse - rechts / Zust. | <b>Michelin</b>       | <b>235/55/R19/-V 5 mm</b> |
| 2. Achse - links / Zust.  | <b>Michelin</b>       | <b>235/55/R19/-V 5 mm</b> |
| 2. Achse - rechts / Zust. | <b>Michelin</b>       | <b>235/55/R19/-V 5 mm</b> |
| Verkehrssicherheit:       | <b>Verkehrssicher</b> |                           |

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

| Allgemeine Prüfung                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Nicht möglich</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Nicht geprüft</b><br>Nicht geprüft                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Unfallschadenprüfung                   |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b>     | -                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| <b>Hinweis:</b>                        |                                                                                                                                                                                          |

| Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung |                       |   |                     |                       |   |
|-----------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b>                     | Eingeschränkt geprüft | ✗ | <b>Lichtanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b>             | Nicht vorhanden       | ✗ | <b>Sitzheizung:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| <b>Bremsanlage:</b>                     | Eingeschränkt geprüft | ✗ | <b>Motorlauf:</b>   | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

| Durchgeführte Technikprüfung |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>          | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.       |
| <b>Lichtanlage:</b>          | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |

|                             |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden                                                                                                                                                                  |
| <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft                                                                                                                                                            |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                                                                     |
| <b>Motorlauf:</b>           | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.                                        |
| <b>Hinweis:</b>             | *Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich. |

## Schaden



### Karosserie außen

|    | Bauteil            | Schaden     | Rep.-Art             |
|----|--------------------|-------------|----------------------|
| 1. | Stoßfänger Vorne   | Beschädigt  | Lackieren            |
| 2. | Tür Hinten - Links | Verschmutzt | Entkleben / Reinigen |



### Karosserie innen

|    | Bauteil         | Schaden     | Rep.-Art     |
|----|-----------------|-------------|--------------|
| 3. | Armaturenbrett  | Kratzer     | Smart Repair |
| 4. | Kombiinstrument | Verschmutzt | Reinigen     |



### Sonstiges

|    | Bauteil                                                                                            | Schaden        | Rep.-Art             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 5. | Fahrzeug                                                                                           | Beklebt        | Entkleben / Reinigen |
| 6. | Sitz Innenraum rechts vorne                                                                        | Verschmutzt    | Reinigen             |
| 7. | Sitz Innenraum rechts hinten                                                                       | Riss           | Erneuern             |
| 8. | Sitz Innenraum rechts vorne                                                                        | Kratzer        | Erneuern             |
| 9. | Wartung über 3000 km überzogen.<br>Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich. | Nicht Gepflegt |                      |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®  
Die Gutachter




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Lackieren



1. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Lackieren



1. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Lackieren



1. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Lackieren



1. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Lackieren



1. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Lackieren



1. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Lackieren



1. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Lackieren



1. Stoßfänger Vorne  
**Beschädigt - Lackieren**



1. Stoßfänger Vorne  
**Beschädigt - Lackieren**



1. Stoßfänger Vorne  
**Beschädigt - Lackieren**



1. Stoßfänger Vorne  
**Beschädigt - Lackieren**



2. Tür Hinten - Links  
**Verschmutzt - Entkleben / Reinigen**



2. Tür Hinten - Links  
**Verschmutzt - Entkleben / Reinigen**



3. Armaturenbrett  
Kratzer - Smart Repair



3. Armaturenbrett  
Kratzer - Smart Repair




3. Armaturenbrett  
Kratzer - Smart Repair



4. Kombiinstrument  
Verschmutzt - Reinigen



4. Kombiinstrument  
Verschmutzt - Reinigen



4. Kombiinstrument  
Verschmutzt - Reinigen



4. Kombiinstrument  
Verschmutzt - Reinigen



4. Kombiinstrument  
Verschmutzt - Reinigen



4. Kombiinstrument  
Verschmutzt - Reinigen



4. Kombiinstrument  
Verschmutzt - Reinigen



4. Kombiinstrument  
Verschmutzt - Reinigen



5. Fahrzeug  
Beklebt - Entkleben / Reinigen



5. Fahrzeug  
Beklebt - Entkleben / Reinigen



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



7. Sitz Innenraum rechts hinten  
**Riss - Erneuern**



7. Sitz Innenraum rechts hinten  
**Riss - Erneuern**



8. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Kratzer - Erneuern**



8. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Kratzer - Erneuern**



8. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Kratzer - Erneuern**



8. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Kratzer - Erneuern**



8. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Kratzer - Erneuern**



8. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Kratzer - Erneuern**