

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	PEUGEOT Expert L2 BlueHDi 180 EAT8 Asphalt Kastenwagen 5-türig 1997 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	OS -RT 0224	Fahrgestell-Nummer:	VF3VFEHZ7NZ026605
Vertrags-Nummer:	20064077	Erstzulassung:	20.05.2022
Internes KZ:	15003843	Kilometer-Stand:	132661
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

PEUGEOT Expert L2 BlueHDi 180 EAT8 Asphalt Kastenwagen 5-türig 1997 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Perla Schwarz Metallic

Polsterung: Stoff/Kunstleder Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 33.250,42

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

3D-Navigationssystem NAC mit DAB, Spracherkennung, Touchscreen 7" (Mirror-Screen, Bluetooth-Freispr	650,42
Adaptive Geschwindigkeitsregelanaloge mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Frontkollisionswarner, Active S	930,25
Design-Paket für L1 und L2	350,42
Einparkhilfe hinten und vorne mit Kamera, Totwinkelassistent	150,42
Fahrsitz höhenverstellbar, mit Armlehne, inkl. Einzelbeifahrersitz mit Armlehne (Stoff/Kunstleder	100,00
Heckflügeltüren 50/50 verglast 180° öffnend inkl. zwei Scheibenwischer und zwei beheizbare Heckschei	250,42
Innendesign-Paket	179,83
Klimaautomatik 2-Zonen	430,25
Multifunktions-Lederlenkrad	169,75
Perla Schwarz Metallic	0,00
Schiebetür links manuell	369,75
Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer	0,00
Sitzheizung mit Seitenairbags in Reihe 1	350,42
Sonderlackierung metallic	550,42
Stoff/Kunstleder Schwarz	0,00
Trennwand verglast mit Isolierung	350,42
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 38.083,19**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.319,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.319,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterträder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	PEUGEOT Expert L2 BlueHDi 180 EAT8 Asphalt Kastenwagen5-türig 1997 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	130 / 177	Hubraum:	1997
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	144
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,400	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1756	zul. Gewicht (kg):	2790

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 20064077
Amtliches Kennzeichen: OS -RT 0224
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT Expert L2 BlueHdi 180 EAT8 Asphalt Kastenwagen5-türig 1997 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
23.05.2024	9059889254	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
31.05.2023	9059850902	Eigenverschulden		Nein	Nein
31.05.2023	9059850900	Eigenverschulden		Nein	Nein
06.12.2022	9059832719	Eigenverschulden	Seitenschaden Fahrers.	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 20064077
Amtliches Kennzeichen: OS -RT 0224
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT Expert L2 BlueHDi 180 EAT8 Asphalt Kastenwagen5-türig 1997 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
09.06.2023	40119	Inspektion und Wartung
19.04.2024	67757	Bremsflüssigkeitswechsel
19.04.2024	67757	Wartungszusatzumfänge
19.04.2024	67757	Inspektion und Wartung
17.04.2025	99616	Inspektion und Wartung
17.04.2025	99616	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	OS-RT 224
Berichtsnummer :	0000000927052-DE968		
Referenznummer:	31201893		

Fahrzeugdaten

Peugeot Expert Kasten (05.2016->) Asphalt L2

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VF3VFEHZ7NZ026605	Laufleistung abgelesen:	132661 km
Erstzulassung / Baujahr:	20.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	23.06.2026 49084 Osnabrück
Fahrzeugart:	Transporter	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1997 ccm / 132 kW (179 PS) LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA/TYP AUSSERVERKLEIDUNG LACKIERT
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	4 / 99616
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / 17.04.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	Uniroyal	215/60/R17/-- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Uniroyal	215/60/R17/-- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Uniroyal	215/60/R17/-- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Uniroyal	215/60/R17/-- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Stahl
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R16/-- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R16/-- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R16/-- 6 mm
1. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R16/-- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht vorhanden	/
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
2.	Stoßfänger Hinten	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Beschädigt	Erneuern
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Fahrzeug	Beklebt	Entkleben / Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern