



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	MA-EW 103E
Berichtsnummer :	0000000926585-DE968		
Referenznummer:	31200225		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK381GFPJ094965	Laufleistung abgelesen:	20439 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	22.06.2026 68199 Mannheim
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Atlas White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	-	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	18807 / 30.06.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17-- 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17-- 3 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17-- 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17-- 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Innenraum	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



2. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen




3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen




3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen