

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Azzurro
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E76PE041693
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	20/04/2023
Chilometraggio:	116589 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	(3)
Destra	(2)
Dietro/posteriore	(3)
Interni	(1)
Ruote	(4)
Sinistra	(2)
Tetto e altri	(1)

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore

sì Tetto apribile elettrico

sì Tetto panoramico

sì


Danni

Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote




Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote




Cerchio lega bicolore / policromo ant. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)


Ruote

**Cofano anteriore**

Danni da grandine

Riparare e dipingere



Davanti

**Cofano Post.**

Ammaccatura

Riparare e dipingere

Dietro/posteriore

**Kit di riparazione pneumatici**

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Dietro/posteriore

**Manutenzione**

Mancanza

Eeguire

Interni




Modanatura arco passaruota ant. Sx

Graffiature

Sostituire

Ruote

**Montante tetto dx**

Danni da grandine

Riparare e dipingere


Destra

**Montante tetto sx**

Danni da grandine

Riparare e dipingere

Sinistra

**Parabrezza**

Rotto

Sostituire

Davanti



Parafango ant. Dx

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere


Destra

**Parafango ant. Sx**

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere


Sinistra

**Paraurti ant.**

Graffiature

Verniciatura

Davanti

**Paraurti post.**

Graffiature



Verniciatura

Dietro/posteriore



Tetto

Danni da grandine
Riparare e dipingere
Tetto e altri

**Pneumatici****Davanti Sinistra**

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continente

4,0 mm

Davanti Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continente

4,0 mm

Dietro Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continente

4,0 mm

Dietro Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continente

4,0 mm

Controllo			
Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Azzurro	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	Originale	Libretto di circolazione	sì
Libretto di manutenzione	N/A	Livello carburante	25
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimovibili	5	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.