

# Volkswagen ID.4 '21 BEV

## Voertuiginformatie


Merk:	<b>Volkswagen</b>	Kenteken:	
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Kleur carrosserie:	
Model:	<b>ID.4 '21 BEV</b>	Chassisnummer:	<b>WVGZZZE2ZMP010809</b>
Type brandstof:	<b>Electrisch</b>	Vermogen:	<b>150 kW</b>
Versie:	<b>ID.4 77kWh 1st Auto</b>	1ste tenaamstelling:	<b>18-03-2021</b>
Kilometerstand:	<b>224917 km</b>	Aantal deuren:	

## Samenvatting schade

<b>Achterzijde</b>	4
<b>Dak &amp; andere</b>	1
<b>Interieur</b>	1
<b>Links</b>	4
<b>Rechts</b>	4
<b>Voorzijde</b>	1

## Commerciële foto's





**Batterijcertificaat**  
 Datum van diagnose: 22/06/2026

75,06%  
 Status van de gezondheid (SOH)\*

**Volkswagen ID4**  
 VIN : WVGZZZE2ZMP010809  
 Kilometerstand : 224.917 km

\* SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

Meer weten over [www.get-moba.com](http://www.get-moba.com)

CARA



## Opties volgens de inspecteur

Carkit	Ja Middenarmsteun	Ja Navigatiesysteem	Ja
Radio multimedia	Ja Xenon / LED verlichting	Ja	



## Schade

### Dak

Hagelschade

Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)

Dak & andere



### Deur A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Links



### Deur A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Rechts



### Deur V L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Links



**Deur V R**

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



**Deurframe A L**

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Links



**Deurframe A R**

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Rechts



**Interieur**

Vlek

Reinigen

Interieur




**Kofferklep**

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde




**Kofferklep bekleding**

Kras(sen)  
Smartrepair  
Achterzijde



**Kofferklep spoiler**

Hagelschade  
Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)  
Achterzijde




**Laadkabel EV (normaal)**

Ontbreekt  
Vervangen  
Achterzijde



**Motorkap**

Hagelschade  
Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)  
Voorzijde



**Scherf V L**

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Links



## Velg A R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



## Banden

### Voor Links

Winter

255/45/20/103/V

Michelin

5,7 mm

### Voor Rechts

Winter

255/45/20/103/V

Michelin

5,4 mm

### Achter Links

Winter

255/45/20/103/V

Michelin

3,2 mm

### Achter Rechts

Winter

255/45/20/103/V

Michelin

4,6 mm

## Inspectie

Aantal hoofdsteunen	5	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Certificaat van Overeenstemming	Nee	CO2 Emissie	0
Digitaal onderhoud	Ja	GPS opslag	Ja
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes	Ja
Instructieboek	Ja	Onderhoudsboekje	N.v.t.
Totaal aantal sleutels	2		

### Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.