

DEKRA Automobil GmbH  
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Allane SE Rückgabeabteilung  
Parkring 33  
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Karlsruhe  
Im Husarenlager 14  
76187 Karlsruhe  
Telefon 0721 / 5607-0  
Fax 0721 / 5607-60  
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Michael Zorn  
Tel. direkt 07215607-0

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**KA A1267E**

### FIN

**TMAK381GFNJ055228**

|                    |                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertragsnummer     | 78164092                                                                                                     |
| Auftragsnummer     | 31195519                                                                                                     |
| Rahmenkostenstelle | RDA                                                                                                          |
| Auftraggeber       | Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München                                           |
| Ihr Auftrag vom    | 01.06.2026, telefonisch                                                                                      |
| Besichtigung       | 25.06.2026 um 08:45 Uhr<br>DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe |

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 25.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

|                                            | ohne MwSt.           | mit 19% MwSt.        |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) | <b>12.478,99 EUR</b> | <b>14.850,00 EUR</b> |
| Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung) | <b>14.747,90 EUR</b> | <b>17.550,00 EUR</b> |

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 01.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.06.2026.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.06.2026 um 08:45 Uhr durch Herrn Michael Zorn bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 68 µm bis 115 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor, Ausstattung gemäß Fin abfrage übernommen, Abweichungen sind möglich.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag  
Kennzeichen  
Tag der Ersterlaubnis  
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Anja Ulrike SCHMIDT, Panoramastraße 12, 76307 Karlsbad  
KA A1267E  
13.06.2022  
13.06.2022

## Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

06 / 2027

## Technische Daten

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen             |
| Hersteller                 | Hyundai Motor (CZ)             |
| Typ / Verkaufsbezeichnung  | OSE / KONA EV Select           |
| HSN / TSN                  | 1349 / AFH                     |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | TMAK381GFNJ055228              |
| Türen                      | 5                              |
| Sitzplätze                 | 5                              |
| Farbe                      | Blau                           |
| Lackierung                 | Metallic                       |
| Polster / Farbe            | Stoff / Grau                   |
| Energiequelle / Kraftstoff | Elektro                        |
| Motorart / Zylinderanzahl  | Elektromotor                   |
| Leistung / Hubraum         | 28 kW                          |
| Schadstoffklasse           | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz |
| Getriebe                   | Automatik /                    |
| Felgen                     | Leichtmetall                   |
| Km-Stand abgelesen         | 56.064                         |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ           | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 215 / 55 R 17 94 V                 | Michelin / Primacy 3 FSL | S / O | 7 mm        |
| rechts    | 215 / 55 R 17 94 V                 | Michelin / Primacy 3 FSL | S / O | 7 mm        |
| 2 links   | 215 / 55 R 17 94 V                 | Michelin / Primacy 4     | S / O | 5 mm        |
| rechts    | 215 / 55 R 17 94 V                 | Michelin / Primacy 4     | S / O | 5 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.07.2027 |                          |       |             |

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

3-phasesiges Laden (11kW), Ablagen., Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ASCC), Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Lenksäule manuell längs- und neigungsverstellbar, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet,

Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

---

### Sonderausstattung

Anhängerkupplung abnehmbar

---

### Zustandsbeschreibung

---

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 02.06.2026 bei Kilometerstand 55.933.

---

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Spiegel Blinker rechts verkratzt, erneuern (Bild 8, 9); Türe hinten links eingedellt, drücken (Bild 10, 11). Türe vorne rechts eingedellt, drücken (Bild 12, 13). Stoßfänger vorne unterhalb verkratzt, smart repair (Bild 14, 15).

---

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Windschutzscheibe Steinschläge, ; Heckklappe oberflächlich verkratzt, ; Heckklappe Verkleidung verkratzt, ; Türe vorne links kleiner Kratzer, .

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Michael Zorn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage  
Rücknahmeprotokoll  
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH  
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Allane SE Rückgabeabteilung  
Parkring 33  
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Karlsruhe  
Im Husarenlager 14  
76187 Karlsruhe  
Telefon 0721 / 5607-0  
Fax 0721 / 5607-60  
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Michael Zorn  
Tel. direkt 07215607-0

## Bewertungsgutachten / Rechendaten

**Kennzeichen****KA A1267E****FIN****TMAK381GFNJ055228**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0213605354  
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München  
01.06.2026, telefonisch.  
25.06.2026, 08:45 Uhr, durch Herrn Michael Zorn bei DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe ohne Anwesenheit  
einer bevollmächtigten Person.  
25.06.2026  
Vertragsnummer 78164092  
Auftragsnummer 31195519  
Rahmenkostenstelle RDA

Bewertet auf  
Betrifft

### Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 68 µm bis 115 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor, Ausstattung gemäß Fin abfrage übernommen, Abweichungen sind möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                      |                      |                            |                 |
|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| Erstzulassung        | 13.06.2022           | Letzte Zulassung           | 13.06.2022      |
| Hersteller           | HYUNDAI              | Typ / Verkaufsbez.         | KONA EV Select  |
| Türen                | 5                    | Sitzplätze                 | 5               |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.  | TMAK381GFNJ055228    | HSN / TSN                  | 1349 / AFH      |
| Schlüssel-Nr.        | 40345225             | Km-Stand abgelesen         | 56064           |
| Nächste HU §29 StVZO | 06 / 2027            | Energiequelle / Kraftstoff | Elektro         |
| Zylinderanzahl       | / Elektromotor       | Leistung (kW)              | 28              |
| Schadstoffklasse:    | 2017/1151;WLTP;reine | Getriebe                   | Automatik /     |
|                      | Elektrofz            |                            |                 |
| Felgen               | Leichtmetall         | Farbe                      | Blau / Metallic |
| Polster / Farbe      | Stoff / Grau         |                            |                 |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ           | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 215 / 55 R 17 94 V                 | Michelin / Primacy 3 FSL | S / O | 7 mm        |
| rechts    | 215 / 55 R 17 94 V                 | Michelin / Primacy 3 FSL | S / O | 7 mm        |
| 2 links   | 215 / 55 R 17 94 V                 | Michelin / Primacy 4     | S / O | 5 mm        |
| rechts    | 215 / 55 R 17 94 V                 | Michelin / Primacy 4     | S / O | 5 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.07.2027 |                          |       |             |

S/ Sommer; /O Original;

|                              |            |               |            |
|------------------------------|------------|---------------|------------|
| Fz. Neupreis                 | 42.900 EUR | Fz. Notierung | 17.300 EUR |
| Fz. Grundwert: ( 49 Mon): MK |            |               | 17.481 EUR |

## Serienausstattung

Serie: 3-phasiges Laden (11kW), Ablagen:, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ASCC), Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Lenksäule manuell längs- und neigungsverstellbar, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem





### Reifenbewertung

|                                                   |               |      |    |          |
|---------------------------------------------------|---------------|------|----|----------|
| Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung |               |      |    | -324 EUR |
| Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)      |               |      |    | 642 EUR  |
| Abzug für Reifenzustand                           | vorne links   | 7 mm | SO | -24 EUR  |
|                                                   | vorne rechts  | 7 mm | SO | -24 EUR  |
|                                                   | hinten links  | 5 mm | SO | -88 EUR  |
|                                                   | hinten rechts | 5 mm | SO | -88 EUR  |

Legende

S/ Sommer /O Original

**94 EUR**

Zwischenwert 3

17.552 EUR

Zwischenwert 4

17.552 EUR

Rechn. Ergebnis:

EK= 14.870,00 EUR

WD= 2.682,00 EUR

VK= 17.552,00 EUR

### Zusammenfassung und Ergebnis

|                         |                        |                          |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Einkaufswert</b>     | ohne MwSt.             | <b>12.478,99 EUR</b>     |
| Mehrwertsteuer          | (bei Regelbesteuerung) | <b>2.371,01 EUR</b>      |
| <b>Einkaufswert</b>     | mit 19% MwSt.          | <b>14.850,00 EUR</b>     |
| <br><b>Verkaufswert</b> | <br>ohne MwSt.         | <br><b>14.747,90 EUR</b> |
| Mehrwertsteuer          | (bei Regelbesteuerung) | <b>2.802,10 EUR</b>      |
| <b>Verkaufswert</b>     | mit 19% MwSt.          | <b>17.550,00 EUR</b>     |

Der Sachverständige  
Michael Zorn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.  
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten






Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar) Wartungsnachweis





Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Spiegel Blinker rechts verkratzt





Bild 9 : Spiegel Blinker rechts verkratzt



Bild 10 : Türe hinten links eingedellt






Bild 11 : Türe hinten links eingedellt



Bild 12 : Türe vorne rechts eingedellt






Bild 13 : Türe vorne rechts eingedellt



Bild 14 : Stoßfänger vorne unterhalb verkratzt





Bild 15 : Stoßfänger vorne unterhalb verkratzt