



Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Nero
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E73PE041313
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	26/04/2023
Chilometraggio:	122312 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	1
Dietro/posteriore	3
Interni	1
Ruote	4
Sinistra	1

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	sì	Tetto apribile elettrico	sì	Tetto panoramico	sì
---------------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

Danni

Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Chiave di accensione con telecomando

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Interni



Cofano Post.

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Dietro/posteriore



Indicatori di direzione laterali sx

Graffiature

Sostituire

Sinistra



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Dietro/posteriore



Modanatura paraurti Post.

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Pneumatici

Fuori tolleranza
Sostituire
Ruote



Spoiler paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Pneumatici		
	Davanti Sinistra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/W	
	Barum	
	4,0 mm	
	Davanti Destra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/W	
	Barum	
	4,0 mm	
	Dietro Sinistra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/V	
	Continentale	
	2,5 mm	
	Dietro Destra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/V	
	Continentale	
	2,5 mm	

Controllo			
Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Nero	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì	Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	N/A	Livello carburante	0
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	2
Numero di poggiateste rimuovibili	3	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.