

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002392344  
**Besichtigt am:** 08.04.2026 12:59  
**Berichts-Nr:** 10379722  
**FIN:** WVVZZZ3CZPE011654



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Passat
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / BQS
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	21.10.2022
<b>Laufleistung:</b>	139.694 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	Abgelesen
<b>Farbe:</b>	Mangangrau Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Mangangrau Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	10.2027
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	560 Tag(e)

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 180 A
4 Leichtmetallräder "Aragon" 6,5 J x 16	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
8 Lautsprecher	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Abgasnorm EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aragon 6,5 J x 16	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außen-Sound Standard	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fernentriegelung für Heckklappe
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußgängererkennung
Berganfahrasistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bordwerkzeug	Gepäckraumboden aufstellbar
Business	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chromleisten an den Seitenfenstern	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dachhimmel in Mistralgrau	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachreling schwarz	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dämpfung hinten, Basis 1	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kategorie 0
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kindersicherung	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne CD/DVD für Navigation
Komfortsitze vorn	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Differenzialsperre
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Dynamic Drive Control
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne ECO-Funktion
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Feuerlöscher
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Garagentoröffner
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
LED-Rückleuchten	Ohne Head-Up Display
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Heckspoiler
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne integriertes Mautsystem
Leuchtweitenregulierung	Ohne Kindersitz
Linkslenker	Ohne Ladedose
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Ladekabel
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Lichtassistent
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Modelljahreswechsel 2023 II	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Modelljahreswechsel 2023 III	Ohne Sonnenschutzrollo
Modellpflege KW 22	Ohne Sprachsteuerung
Motorenstart Standard	Ohne Spurwechselassistent
Müdigkeitserkennung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne Überführungsausrüstung
Multifunktionskamera	Ohne Uhr
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Netztrennwand	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Normal-Lackierung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Radio
Ohne 2. Batterie	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
	Radstand
	Rechtsverkehr
	Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio  
 Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A  
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke  
 Reifenkontrollanzeige  
 Rückfahrkamera "Rear View"  
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,  
 Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit  
 Schalthebelknopf in Leder  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-  
 Sicherung  
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt  
 Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig  
 geregelt  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und  
 höheneinstellbar  
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren  
 Rücksitzplätze in Stoff "Business"  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Standard-Klimazonen  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe  
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
 Textilfußmatten vorn und hinten  
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ  
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
 Typprüfland Deutschland  
 Variant  
 Variante Grundausstattung  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
 Vordersitze beheizbar  
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der  
 Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperre elektronisch

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	5,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	5,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	6,0 mm
Sonstige			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	6,0 mm
Sonstige			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	6,0 mm
Sonstige			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2026

**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
3	Kofferraumdeckel Gummidichtung	Gerissen	Ersetzen
4	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

**» Gebrauchsspuren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 13.923,11
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				<b>€ 13.923,11</b>

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	1.475,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	197,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZPE011654

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Seitenwand hinten  
rechts



Lackstärke Kotflügel vorne  
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



2 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



3 - Kofferraumdeckel Gummidichtung - Gerissen - Ersetzen



4 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



## GEBRAUCHSPUREN

1 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

