

Ford

FORD TRANSIT KASTEN (TTS)(2019->) E 350 L3 TREND ELEKTROMOTOR 135 KW KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: WF0EXXTTRBPY80693



Beschreibung

	Zulassungsdatum 21/02/2025	Laufleistung 101375 km
Farbe Frost-Weiß	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 3	Generation -
Karosserietyp Van	Getriebe Automatisch	Motortyp Elektrisch
Anzahl Gänge 1	Antriebsstrang Hinterradantrieb (RWD)	Max. Leistung 135 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
002	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
003	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Kratzer	Smart Repair




004

./ -

Beklebt

Akzeptabel



005

Motorhaube / -

Delle

Akzeptabel

006

Kotflügel / Vorne Links

Delle

Akzeptabel

007

Tür / Vorne Links

Delle

Akzeptabel

008

Blinker / Links

Gebrochen

Ersetzen



009

Seitenwand / Mitte Vorne Links
Mit Fenster : Nein

Kratzer

Lackieren



010

Stoßfänger / Hinten

Gebrochen

Ersetzen



011

Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair




012

Heckklappe / Kofferraumtür / Links ¹
Mit Fenster : Nein

Delle

Smart Repair



013

Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



014

Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts

Beklebt

Ersetzen



015

Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Links
Bezugsmaterial : Kunststoff

Gebrochen

Ersetzen



016

Innenverkleidung Laderaum / Oben Rechts
Bezugsmaterial : Kunststoff

Gebrochen

Ersetzen



017

Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts
Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



018

Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Gebrochen


Ersetzen



019 Seitenwand / Unten Hinten Rechts²
Mit Fenster : Nein

Delle



Reparieren



020 Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle




Smart Repair



021 Tür / Rechts³
Mit Fenster : Nein

Delle

Smart Repair



022 Türeinstieg / Rechts

Delle

Akzeptabel

023 Blinker / Rechts

Gebrochen

Ersetzen



024 Stoßfänger oberhalb / Vorne

Steinschlag

Akzeptabel

025 Motorhaube / -

Steinschlag

Akzeptabel

026 Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Akzeptabel

027 Laderaum / Hinten

Kratzer

Akzeptabel

028 Laderaum / Hinten

Delle

Akzeptabel

029

Dach / Vorne⁴
Sonnendach : Nein

Schlecht Repariert

Lackieren




030

Dachholm / Hinten

Delle

Reparieren



031

Säule / Oben Hinten Rechts⁵

Delle

Reparieren



032

Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts
Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



¹ 3x Delle

² + Kratzer

³ 4x Delle

⁴ Lackbild mager

⁵ D + Dichtnaht erneuern

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Pannenset
- ☒ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Vorne Rechts	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Hinten Links	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Reparierter VS Dach V

Bilder




Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Cable



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Reparierter Vorschaden



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Bordmappe / - / Fehlt



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



./ - / Beklebt



./ - / Beklebt



./ - / Beklebt




./ - / Beklebt



Blinker / Links / Gebrochen



Blinker / Links / Gebrochen



Seitenwand / Mitte Vorne Links / Kratzer



Seitenwand / Mitte Vorne Links / Kratzer



Seitenwand / Mitte Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten /




Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts / Kratzer




Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle




Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Beklebt



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Beklebt



Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Oben Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Oben Rechts / Gebrochen



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Gebrochen



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Rechts / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Blinker / Rechts / Gebrochen



Blinker / Rechts / Gebrochen



Dach / Vorne / Schlecht Repariert



Dach / Vorne / Schlecht Repariert



Dach / Vorne / Schlecht Repariert




Dach / Vorne / Schlecht Repariert



Dachholm / Hinten / Delle



Dachholm / Hinten / Delle



Dachholm / Hinten / Delle



Säule / Oben Hinten Rechts / Delle



Säule / Oben Hinten Rechts / Delle



Säule / Oben Hinten Rechts / Delle



Kotflügelzerleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügelzerleiste / Vorne Rechts / Kratzer