

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10430885
vom: 15.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002381040
Besichtigt am: 15.04.2026 13:02
Berichts-Nr: 10430885
FIN: TMBEK6PJ2R4017910



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10430885
vom: 15.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXJ
Erstzulassungsdatum:	19.03.2024
Laufleistung:	32.511 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Race-Blau Metallic
Farbe Dach:	Race-Blau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Loft
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	27.400 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10430885
vom: 15.04.2026

» Fahrzeugausstattung

"KESSY" - Zentralverriegelung mit Motoranlass/Abschaltfunktion ohne Schlüssel (ohne SAFE Funktion)

"SMARTLINK" (wired and wireless connect)

⌘KODA Infotainment

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

2x USB vorne (typ C data)

3. Kopfstützen hinten mitte

4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. ⌘koda Surround

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D

4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D

7-Gang-Automatikgetriebe

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Anhängerkupplung, abnehmbare

Anhängervorrichtung, abnehmbare

Antenne nur für FM Empfang

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe

Ausströmer

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Bauteilesatz,-Deutschland
entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth

Bordliteratur in Deutsch

Brillen-Ablage/Halter

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Digital display

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung

E-Call+

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile

--

Einton-Signalhorn

Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - lackiert in Aussenfarbe (für MC schwarz lackiert)

Elektrische Fensterheber vorn und hintenmit der Funktion auto up/down und Komfortbedienung

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

FRONT ASSIST mit ACC

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlagesignalisation für die vorderenund hinteren Sitze

Handbremshebelgriff in Leder

Handschuhfach Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klappbare Haltegriffe



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10430885
vom: 15.04.2026

Kleinlederpaket (2-Speichen MU-FU Lederlenkrad, mit Heizung, Leder Schalthebelknopf +Handbremse, TIPTRONIC)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter mit Chromleiste

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist

LED- Hauptscheinwerfer

LED SBBR Low LED

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallr{der "PROXIMA" silber 6J x 16" - 4 Stk.

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Mit Multifunktionskamera

Mit Regenschirm

Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole - Cupholder "Schneemann"

Modul Boden hinten Ausführung 1

Nebelscheinwerfer - Glühbirne

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Normalsitze vorn

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagekasten

Ohne Ablagekästen im Kofferraum

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Adapter

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Gepäckraumbodenbelag

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Halter

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lichtassistent

Ohne Navigationsgerät

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schubladen unter den Vordersitzen

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Steckdose

Ohne Trennwand

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

ohne USB im Innenspiegel

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne Zusatz-/Standheizung

Pannen-Set

PARK & GO I.

PARK DISTANCE CONTROL (Parksensoren vorne+hinten) (PDC)

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand

RCV - Rückfahrkamera mit Waschdüse

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 195/55 R16 91V xl Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Proaktiver Dienst

Remote Access 3 Jahre

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremse hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz in Grundauführung

Seitenairbag vorne mit Kopfairbags



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10430885
vom: 15.04.2026

Selection

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sitzlehne geteilt 60:40, Sitzgestell ungeteilt

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Tankdeckel

Textilfußmatten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfand Deutschland

Überhang hinten, kurz

Untere Dekor-Einlagen

Variabler Ladeboden im Kofferraum (für KH)

Variante Grundausstattung

Version Standard plus

Vorbereitung Dachlastträger

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperr elektronisch

WINTER Plus

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10430885
vom: 15.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10430885
vom: 15.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10430885
vom: 15.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	197,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	166,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10430885
vom: 15.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEK6PJ2R4017910

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10430885
vom: 15.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10430885
vom: 15.04.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten rechts



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10430885
vom: 15.04.2026




Lackstärke Kotflügel vorne
rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio