


Rapportage voertuigstaat

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WV1ZZZ7HZ KH067591	Merk	VOLKSWAGEN	Onderhoudsdatum	-
		Model	TRANSPORTER 2.0TDI 84kW L1H1 [3000] 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	26-9-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	146 569 km	Cylindersinhoud	1968	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	4-8-2026	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	----------	----------	--------------



Accessoires

- Airconditioning (manueel)
- Cruise control
- Navigatiesysteem
- Trekhaak
- Centrale vergrendeling
- Electrische bedienbare ramen
- Parkeersensoren

Verwijderbare items

- Reservewiel ☒
- Hoedenplank ☒


Documentenlijst

- Handleiding ☒
- Reservesleutel ☒
- Sleutel met afstandsbediening ☒
- Navigatie software ☒

Banden

Winterbanden

Continental 205/65/16 Winter 4.0 mm



Continental 205/65/16 Winter 4.0 mm



Pirelli 205/65/16 Winter 5.5 mm

Pirelli 205/65/16 Winter 5.5 mm

Exterieur schade

2 <




Onderdeel	Scherf
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

3 <



Onderdeel	Ander carrosserieonderdeel
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling
Buitenzijde voertuig	

4 <



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

6 <



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

7 <



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

8 <



Onderdeel	Achterklep
Positie	-
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

9 <



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

10 <



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

11 <



Onderdeel	Ander carrosserieonderdeel
Positie	Rechts
Type	Niet conform
Omvang	-
Bewerking	Ter info
Dorpelbescherming	

12 <



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

13 <



Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Steenstrak
Omvang	-
Bewerking	Ter info

Interieur schade

1 <



Onderdeel	Reservesleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

5 <



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

Overige schade