

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLVO V60 B3 DCT Essential Kombi 5-türig 1969 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -MT 2014	Fahrgestell-Nummer:	YV1ZWK7VFN2489355
Vertrags-Nummer:	78833080	Erstzulassung:	22.02.2022
Internes KZ:	15039377	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLVO V60 B3 DCT Essential Kombi 5-türig 1969 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO V60 B3 DCT Essential Kombi5-türig 1969 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	1969
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,600
Leergewicht (kg):	1737	zul. Gewicht (kg):	2240

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78833080
Amtliches Kennzeichen: HD -MT 2014
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO V60 B3 DCT Essential Kombi5-türig 1969 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78833080
Amtliches Kennzeichen: HD -MT 2014
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO V60 B3 DCT Essential Kombi5-türig 1969 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
06.04.2023	31675	Wartungszusatzumfänge
06.04.2023	31675	Wartungszusatzumfänge
06.04.2023	31675	Inspektion und Wartung
06.04.2023	31675	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



YV1ZWK7VFN2489355

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	120.018 km
Hersteller	Volvo	Restlauf bis Service	10 Tag(e)
Typ/Modell	V60	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	YV1ZWK7VFN2489355	Leistung / Hubraum	120 kW / 1.969 ccm
Erstzulassung	22.02.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	06/2025, 91.950 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
5	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	elektronische Systeme	elektronische Systeme (Elek. Handbremse zeitweise ohne Funktion laut Anzeige) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
-------	-------------	------------	-----------	-------------	----------	------

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98V	Michelin	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	225/50 R17 98Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 10.06.2026
Protokollnummer: 45877294
Anlieferungsdatum: 10.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	V60	Laufleistung (abgelesen)	120.018 km
Fahrgestellnummer	YV1ZWK7VFN2489355	Erstzulassung	22.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links -
verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links -
verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts -
verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts
- verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Elek. Handbremse zeitweise ohne Funktion laut Anzeige) - Befund



Beschädigung #9: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



YV1ZWK7VFN2489355

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	120,018 km
Manufacturer	Volvo	Next maintenance in	10 Tag(e)
Type / Model	V60	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	YV1ZWK7VFN2489355	Power / Engine displacement	120 kW / 1,969 ccm
First registration	22 Feb 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	06/2025, 91,950 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction
3	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction
4	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
5	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
6	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
7	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
8	Electronic systems	Electronic systems (Elek. Handbremse zeitweise ohne Funktion laut Anzeige) - Specify findings - Perform diagnosis
9	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
10	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
11	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
12	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 10 Jun 2026
Protocol number: 45877294
Delivery date: 10 Jun 2026



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
------	-----------	--------------	--------------	-------------	------------	----------------

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98V	Michelin	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	
2	225/50 R17 98Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					02/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 10 Jun 2026
Protocol number: 45877294
Delivery date: 10 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volvo	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	V60	Mileage (Read)	120,018 km
Vehicle Identification number	YV1ZWK7VFN2489355	First registration	22 Feb 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #5: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #6: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value




Damage #6: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #7: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #8: Electronic systems: Electronic systems (Elek. Handbremse zeitweise ohne Funktion laut Anzeige) - Specify



Damage #9: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair a...
paint



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep...
and paint



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair a...
paint



Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Dent /
paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Dent /
paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Dent /
paintcoat damage - Repair and paint