

**» Übersicht**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002471137        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 29.05.2026 15:06  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10698693          |
| <b>FIN:</b>           | WAUZZZF27PN051712 |

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                 |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                              |
| <b>Hersteller:</b>                  | Audi                                               |
| <b>Modell:</b>                      | A6                                                 |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0588 / BWC                                         |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 03.05.2023                                         |
| <b>Laufleistung:</b>                | 57.022 km                                          |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                          |
| <b>Farbe:</b>                       | Florettsilber Metallic                             |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Florettsilber Metallic                             |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Allrad                                             |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                                             |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                                          |
| <b>Leistung:</b>                    | 150 kW (205 PS)                                    |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                    |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                    |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                    |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                    |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                    |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                  |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                                  |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                             |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                                  |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                  |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                                   |
| <b>Polsterart:</b>                  | Teilleder                                          |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                  |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A                         | Dachhimmel in Stoff schwarz                               |
| 4-Zonen-Komfortklimaautomatik                              | Dachreling in Aluminium                                   |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail   | Datenmodul Europa                                         |
| Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H                        | Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau                        |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                       | Dieselmotor                                               |
| Ablagepaket                                                | Digitaler Radioempfang                                    |
| Abwicklung Serie                                           | Doppelton-Signalhorn                                      |
| Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen       | Einbauteile f.4 Zyl.Motore                                |
| Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent               | Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, |
| Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit                    | vorne mit allroad-Schriftzug                              |
| Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und       | Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-     |
| Abbiegeassistent                                           | Schriftzug                                                |
| AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen                       | Erhö.h.der Serienkraftstoffstbgefüllung                   |
| Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar                | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-                  |
| Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben              | tungsmaßnahmen                                            |
| allroad-spezifische adaptive air suspension                | Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-                  |
| Aluminiumoptik Exterieur                                   | Federung Standard                                         |
| Ambiente-Lichtpaket                                        | Fernlichtassistent                                        |
| Anhängevorrichtung                                         | Fertigungsablauf Standard                                 |
| Assistenzpaket Plus mit Remote Parkassistent plus          | Folienbeklebung                                           |
| Audi AG                                                    | Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung                     |
| Audi connect Navigation & Infotainment                     | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert                        |
| Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &    | Fußhebelwerk "Standard"                                   |
| Control                                                    | Fußmatten vorn und hinten                                 |
| Audi drive select                                          | Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend        |
| Audi phone box                                             | Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage                         |
| Audi pre sense front                                       | Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine               |
| Audi pre sense rear                                        | Bedarfsprognose                                           |
| Audi Soundsystem                                           | Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5              |
| Audi virtual cockpit plus                                  | Glanzpaket                                                |
| Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch                       | Heckblende (ECE)                                          |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, | Heckspoiler                                               |
| beidseitig automatisch abblendend                          | Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos            |
| Außenspiegel links, asphärisch                             | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                      |
| Außenspiegel rechts, asphärisch                            | Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-      |
| Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe                          | /mehrfarbig                                               |
| Avant "allroad"                                            | Kältemittel R1234yf                                       |
| Batterie 380A (68Ah)                                       | Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung                   |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift          | Kein Selbstabholer                                        |
| Bedientasten schwarz matt                                  | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung                   |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                 | Keine Aktionsausführung                                   |
| Bordliteratur in Deutsch                                   | Kennzeichenträger vorn                                    |
| Bordwerkzeug und Wagenheber                                | Kindersicherheits-Paket                                   |
| Businesspaket                                              | Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz        |

|                                                                              |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze        | Ohne integriertes Mautsystem                                  |
| Komfortmittellarmlehne vorn                                                  | Ohne kombinierte Längs- und Querführung                       |
| Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung                | Ohne Ladedose                                                 |
| Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung, ohne Safelock | Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)             |
| Kopfstützen vorn                                                             | Ohne Lederteilumfang                                          |
| Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen                                  | Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen                     |
| Kraftstoffsystem Diesel                                                      | Ohne Luftqualität-Paket                                       |
| Kreuzungsassistent                                                           | Ohne Multimedia" im Fahrzeug                                  |
| Ladeboden                                                                    | Ohne Nachtsichtsystem                                         |
| Ländergruppe A                                                               | Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                           | Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)                     |
| Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung   | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                               |
| LED-Heckleuchten                                                             | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                           |
| LED-Scheinwerfer                                                             | Ohne Trennwand                                                |
| Linkslenker                                                                  | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)            |
| LTE-Unterstützung für Audi phone box                                         | Ohne Vorkonditionierung                                       |
| Manuell betätigte Türen                                                      | Ohne Wandhalterung                                            |
| Mild-Hybrid                                                                  | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                              |
| Mit Multifunktionskamera                                                     | Ohne Zentrale Bedieneinheit                                   |
| Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland          | Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre        |
| MMI Navigation plus mit MMI touch response                                   | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                              |
| N.N.N. Ausführung 1                                                          | Ohne zus.Warnleuchten                                         |
| Nicht Heissland                                                              | Parkassistent mit Einparkhilfe plus                           |
| Nichtraucherausführung                                                       | PKW-Ausführung                                                |
| Normalsitze vorn                                                             | Progressivlenkung                                             |
| Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem                                         | quattro                                                       |
| Ohne Allradlenkung                                                           | quattro (mit ultra Technologie)                               |
| Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond                                       | Räder der Serie                                               |
| Ohne Beleuchtung                                                             | Räder, 10-Speichen-V, 8,5Jx20, Winterreifen 245/45 R20        |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                           | Räder, 5-Doppelspeichen-Y, 8,5Jx21, Reifen 245/40 R21         |
| Ohne Car2X                                                                   | Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung      |
| Ohne CD-Wechsler/CD-Player                                                   | Rechtsverkehr                                                 |
| Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                                 | Regionscode " ECE " für Radio                                 |
| Ohne Dekorfolien/Embleme                                                     | Reifen 245/40 R21 100Y xl (Torusabsorber)                     |
| Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                                 | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                        |
| Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker     | Reifendruck-Kontrollanzeige                                   |
| Ohne Feuerlöscher                                                            | Remote Parkassistent plus                                     |
| Ohne Frontspoiler                                                            | Reservefahrrad                                                |
| Ohne Garagentoröffner                                                        | Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A                      |
| Ohne Geräuschkompensation                                                    | Rücksitzlehne, geteilt umklappbar                             |
| Ohne Head-up-Display                                                         | S tronic (für Allrad)                                         |
|                                                                              | Schalt-/Wählhebelknopf                                        |

Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)  
 Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)  
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage  
 Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und  
 beleuchteten Gurtschlössern  
 Serienqualität  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
 Sicherheitslenksäule  
 Sitzbelegungserkennung  
 Sitzheizung vorn  
 Smartphone-Interface  
 Sonnenblenden vorn, verschiebbar  
 Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten  
 Sonnenschutzverglasung abgedunkelt  
 spezielles Typschild EU  
 Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und  
 Querverkehrsassistent hinten  
 Standardabgasanlage  
 Standard-Ausstattung  
 Standardelektrik  
 Standard-Klimazonen  
 Standheizung und -lüftung  
 Start-Stop-System  
 Stoff Essenz/Kunstleder mono.pur 550-Kombination  
 Tagfahrlicht  
 Top-Infotainment Premium (MIB3)  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutz (Ausf.1)  
 Typprüfland Deutschland  
 Umgebungskameras  
 USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond  
 Variante " allroad "  
 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten  
 Volllackierung  
 Vorbereitung für Functions on Demand  
 Vordersitze manuell einstellbar  
 Wegfahrsperrung elektronisch  
 Winterrädeverbau in der Serie  
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz (Ausf.2)

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension         | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 245/40 R 21 100 Y | 6,0 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 245/40 R 21 100 Y | 6,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 245/40 R 21 100 Y | 6,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 245/40 R 21 100 Y | 6,0 mm      |

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension         | Profiltiefe |
|-------------|-----|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Continental |     |          | Winter | Aluminium | 245/45 R 20 103 W | 9,0 mm      |
| Continental |     |          | Winter | Aluminium | 245/45 R 20 103 W | 9,0 mm      |
| Continental |     |          | Winter | Aluminium | 245/45 R 20 103 W | 9,0 mm      |
| Continental |     |          | Winter | Aluminium | 245/45 R 20 103 W | 9,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge | Dimension         | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-------|-------------------|-------------|
| Vredestein | Ersatz |          | Ganzjahresreifen | Stahl | 195/55 R 20 116 P | 8,0 mm      |

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil                         | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Dach                            | Hagelschaden         | Kaltdrücken         |
| 2  | Dachholm rechts                 | Hagelschaden         | Kaltdrücken         |
| 3  | Fensterzierleiste hinten rechts | Deformiert           | Ersetzen            |
| 4  | Seitenwand hinten rechts        | Delle(n)             | Kaltdrücken         |
| 5  | Tür hinten rechts               | Delle(n)             | Kaltdrücken         |
| 6  | Türrahmen hinten links          | Delle(n) und Kratzer | Spotrepair          |
| 7  | Kotflügel vorne rechts          | Delle(n)             | Kaltdrücken         |

**» Gebrauchsspuren**

| Nr | Bauteil           | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Windschutzscheibe | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Unfallfahrzeug:                            | Ja                                     |
| Vorschäden bekannt:                        | Ja                                     |
| Vorschäden feststellbar:                   | Ja                                     |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                     |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                     |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Haftpflichtschaden   |                 | € 3.779,51      |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 3.779,51      |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WAUZZZF27PN051712

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links




Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio






## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN




#### 1 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken

Kommentar

Hagelschaden




#### 2 - Dachholm rechts - Hagelschaden - Kaltdrücken



#### 3 - Fensterzierleiste hinten rechts - Deformiert - Ersetzen

Kommentar

inkl Seitenscheibe. Wasserfangeleiste gibt es nicht einzeln !!



## 4 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




## 5 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



## 6 - Türrahmen hinten links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

Kommentar

Einstieg hinten links




## 7 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



## GEBRAUCHSSPUREN

## 1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10698693  
vom: 29.05.2026