

DEKRA Automotive Solutions

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WVWZZZE1Z MP000427	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	VW	Kenteken	2DVS558	Km stand	111 848 km
Model	ID3				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	24-06-2026	Inspectienummer	7071130	Inspectiedatum	22-07-2026
Toewijzingsdatum	24-06-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires

Verwijderbare items

Mobiliteitsset 

Documentenlijst

Sleutel	
Map voor autopapieren	
Handleiding	

Banden

Continental 215/45/20 T All seasons 4.0 mm		Continental 215/45/20 T All seasons 4.0 mm	
Continental 215/45/20 T All seasons 4.0 mm		Continental 215/45/20 T All seasons 4.0 mm	

Type

1



Onderdeel	Mobiliteitsset	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	100,42€
Positie		-	Reparatiekosten	-	Brutokosten 100,42€
Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
Omvang		-	Spuutkosten	-	Afschrijving -
Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	100,42€

2



Onderdeel	Map voor autopapieren	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
Positie		-	Reparatiekosten	-	Brutokosten -
Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
Omvang		-	Spuutkosten	-	Afschrijving -
Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

3



Onderdeel	Handleiding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
Positie		-	Reparatiekosten	-	Brutokosten -
Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
Omvang		-	Spuutkosten	-	Afschrijving -
Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

4		Onderdeel	Speciale velg 20"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
5		Onderdeel	Frontpaneel	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Steenlag	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
6		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
7		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
8		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	90,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	90,00€	Nettokosten	90,00€
9		Onderdeel	Speciale velg 20"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
10		Onderdeel	Speciale velg 20"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
11		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	1,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	112,50€	Brutokosten	214,50€
		Type	Kras	Spuittijd	1,20	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	102,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	214,50€

DEKRA Automotive Solutions

12		Onderdeel	Achterklep	Reparatietijd	1,60	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	120,00€	Brutokosten	315,50€
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	2,30	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	195,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	315,50€
		+krasjes					
13		Onderdeel	Achtertussenpaneelbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
14		Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
15		Onderdeel	Speciale velg 20"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
16		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
17		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	1.170,42€	Afschrijving	-	Nettoprijs	1.170,42€
------------	-----------	--------------	---	------------	-----------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	3,10	232,50€	-	-	232,50€
Spuitwerk	85,00€	3,50	297,50€	-	-	297,50€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	100,42€	-	-	100,42€
Vast bedrag	540,00€	-	-	540,00€

Handtekeningen
Handtekening Receiver
Handtekening Expert
Handtekening Klant / bestuurder