

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Innenorts:	168 g/km	6.4	l/100 km
Außenorts:	135 g/km	5.1	l/100 km
Kombiniert:	147 g/km	5.6	l/100 km
Gewichtel, kombiniert:	g/km		l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A	
Differenzierungsfaktor:		N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtel, kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e5 32

3.2 Gesamteinparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 1.24 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	219 g/km	8.4	l/100 km
Mittel	177 g/km	6.8	l/100 km
Hoch	153 g/km	5.9	l/100 km
Höchstwert	181 g/km	6.9	l/100 km
Kombiniert:	177 g/km	6.8	l/100 km
Gewichtel, kombiniert	g/km		l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC, weightel)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR). Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/60R18 Min 104H; 8Jx18x42.5 235/55R19 Min 104H; 8Jx19x42.5 275/45R20 Min 104H; 9Jx20x38.5 275/40R21 Min 104H; 9Jx21x38.5 275/35R22 Min 104H; 9Jx22x38.5 M&S Min 104Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

VOLVO

Volvo Car Corporation



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHNEIDUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner:

Johan Borgen
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
Typ: VOLVO

0.2 Variante: L

Version: LCK2

Handelsbezeichnung: LCK2VC07

0.2.1 Kennungen (gegebenfalls) (r): XC90

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie: IP-2020_256K2C-VV1-1

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie: AT-2019_0001-VV1-1

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie: 5-VV1-027

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-1917SPAH1256C-1-VV1-1

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend): N/A

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: PR-EU6D_LNTSCRFASC-VV1-1

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsfamilie: N/A

0.4 Fahrzeugklasse: Volvo Car Corporation

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers: Assar Gabriellssons vag

405 31 Gothenburg

Sweden

B-Säule, rechts, geklebt

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: Volvo Car Corporation

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: 405 31 Gothenburg

(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: Sweden

0.9 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: YV1LCK2VCN1793481

0.10 Herstelldatum des Fahrzeugs: 20210820

0.11 mit dem in der am: 20210430

erteilten Genehmigung: e4*2007/46*0929*18

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort) 20210820

(Datum)

Johan Borgen

(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 2, Vorn und hinten., nicht automatisiert
3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2984 mm
4.1 Achsabstände: 1-2: 2-3: 3-4:
5. Länge: 4953 mm
6. Breite: 1931 mm
7. Höhe: 1745 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 2121 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2164 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2670 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1320 kg 2. 1390 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 5370 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: 2700 kg
18.1 Zentralachsanhängers: 2700 kg
18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 110 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: D420T2 Kompressionszündung, Viertakt.
22. Arbeitsverfahren: Nein
23. Reiner Elektroantrieb: NOVC-HEV
23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: 4 in Reihe.
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 1969 cm³
25. Hubraum: Diesel
26. Kraftstoff:
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
27. Höchstleistung 173 kW bei 4000 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
27.1 Höchstleistung
27.3 Höchstleistung: 10 kW (Elektromotor)
27.4 Höchstleistung: 8 kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VOLVO

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1665 mm 2. 1667 mm 3.
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Vorne: 235/55R19 105V; 8Jx19x42.5 / A / C1 Hinten: 235/55R19 105V; 8Jx19x42.5 / A / C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
(mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AF Mehrzweckfah
40. Farbe des Fahrzeugs: Weiss
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel
Standgeräusch: 71 dB(A) bei der Motordrehzahl: 2850 min⁻¹
Drive-by: 68 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 AP
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Wind: 2236 kg
47.1.1 Prüfmasse: 2.780 m²
47.1.2 Querschnittsfläche: N/A
47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²:
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten: 153.8 N
47.1.3.0 f₀: 0.427 N/(km /h)
47.1.3.1 f₁: 0.04435 N/(km /h)²
47.1.3.2 f₂:
47.2 Fahrzyklus 3b
47.2.1 Fahrzyklusklasse: N/A
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (f_{asc}): No
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
254.3			42.6	71.0	0.76	0.20 ^{E+11}

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): 0.50 m⁻¹
48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):
Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 80.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0^{E+11} #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 80.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0^{E+11} #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Tür vorne rechts, deformiert, smart repair



Bild 15 : Tür vorne rechts, deformiert, smart repair



Bild 16 : Tür vorne rechts, deformiert, smart repair



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Heckklappe, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Heckklappe, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Reifendichtmittel, abgelaufen (08/2025)



Bild 26 : Elementarschaden. Separates Gutachten erforderlich. Kosten geschätzt



Bild 27 : Elementarschaden. Separates Gutachten erforderlich. Kosten geschätzt




Bild 28 : Elementarschaden. Separates Gutachten erforderlich. Kosten geschätzt



Bild 29 : Elementarschaden. Separates Gutachten erforderlich. Kosten geschätzt




Bild 30 : Elementarschaden. Separates Gutachten erforderlich. Kosten geschätzt



Bild 31 : Elementarschaden. Separates Gutachten erforderlich. Kosten geschätzt




Bild 32 : Frontschaden. Separates Gutachten erforderlich. Kostenerweiterung möglich



Bild 33 : Frontschaden. Separates Gutachten erforderlich. Kostenerweiterung möglich



Bild 34 : Frontschaden. Separates Gutachten erforderlich. Kostenerweiterung möglich



Bild 35 : Typbezeichnung Heckklappe, beschädigt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 363480
Hersteller Volvo
Model XC90
Variante Momentum Pro 2.0 B5 MHEV
Listenpreis 61.789,92
VIN YV1LCK2VCN1793481
Erstzulassungsdatum 1.9.2021
Kennzeichen HH BI309

Schadensfälle der int. Belegnummer: 363480

24.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022107424	20.07.2022	Stoßfänger hinten	1.472,63
2022108772	10.08.2022	Kennzeichen vorne Stoßfänger vorne	
2022108683	11.08.2022	Kennzeichen vorne Stoßfänger vorne	
2024112986	19.08.2024	Heckklappe Stoßfänger hinten links	
2025102141	30.01.2025	Windschutzscheibe/Reparatur	
2025109678	16.06.2025	Stoßfänger vorne rechts	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
25.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.09.2021	Letzte Zulassung	14.09.2021
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC90 B5 D AWD Geartronic Momentum Pro
Aufbauart	Geländewagen	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1LCK2VCN1793481
HSN / TSN	9101 / BPR	Schlüssel-Nr.	40515289
Km-Stand abgelesen	90872	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	173	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe		Automatik /
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / SportContact 5 SUV VOL FR	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / SportContact 5 SUV VOL FR	S / O	6 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / SportContact 5 SUV VOL FR	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / SportContact 5 SUV VOL FR	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.08.2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 19 105 V	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W / O	5 mm
235 / 55 R 19 105 V	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W / O	5 mm
235 / 55 R 19 105 V	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W / O	5 mm
235 / 55 R 19 105 V	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W / O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem, Airbag, Beifahrerseite abschaltbar, Airbag, Knieairbag für Fahrer, Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags (iC) für alle Insassen, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer (für alle Insassen), Allradantrieb (AWD), Aufmerksamkeitswarner, Auspuffanlage mit zwei verchromten Endrohren, Außenspiegel elektrisch einstellbar, anklappbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum, Bergabfahrlilfe HDC, Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, adaptiv, Chromapplikationen, City Safety, CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter, Connected Safety, Dachreling aus Aluminium (integriert), Dachspoiler, Dieselpartikelfilter, Digitale Instrumentierung, Drehzahlmesser, Drive Mode (Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung, Bremsen und Fahrwerk), Einparkhilfe, hinten, Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn (illuminert) und hinten, Elektronische Differentialsperre, Elektronische Stabilitätskontrolle, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Festbremsautomatik, Gepäckraum-Trennnetz, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe, Gurthöheneinstellung vorn und hinten (2. Sitzreihe), Heckklappenautomatik, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallfunktion, ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Innenraumbeleuchtung, IntelliSafe-Assistent, IntelliSafe-Surround, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Keyless Drive, Keyless Start, Kindersicherung, Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer- und Beifahrerseite, Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch), Kopfstützen vorne, LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Laderaumrollo (semiautomatisch), Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn inkl. Getränkehalter, Modell- und Motorembblem am Heck, Navigationssystem Sensus, Oncoming Lane Mitigation, Paket: Winter-Paket, Parkbremse (elektrisch), Pollenfilter, Polsterung: Leder Komfortsitze, Radio: Infotainmentsystem Sensus Connect mit High Performance Sound, Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay und Android Auto, Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Road Edge Detection, Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichnerkennung, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallfelgen 19"-5-Speichen-Design Schwarz, Räder: Reifendichtmittel, Rücksitzbank der 2. Sitzreihe im Verhältnis 40/20/40 oder komplett umlegbar, Sensus Connect Infotainmentsystem, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet), Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhen-einstellbar (elektrisch), Sitze:

Lendenwirbelstütze (2-Wege einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz, Start-/Stop-Technologie, Steckdose, Textilfußmatten, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Colorverglasung, Verzurrsen im Gepäckraum (klappbar), Volvo On Call mit WLAN-Hotspot, Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüssel

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
140	Alarmanlage
117	Head-up Display: Grafische Einblendung von Fahrinformation in die Frontscheibe
P0010	Paket: Parkassistenten-Paket
P0001	Paket: Sitzkomfort-Paket
752	Sitze: Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe)
273	Standheizung mit Timer (kraftstoffbetrieben)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 26.09.2025 bei Kilometerstand 78.645
nächste Wartung:	am 26.09.2026
bis Wartung verbleiben:	17.773 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifendichtmittel, abgelaufen (08/2025), erneuern (Bild 25)
2. Elementarschaden. Separates Gutachten erforderlich. Kosten geschätzt, drücken (Bild 26, 27, 28, 29, 30, 31)
3. Frontschaden. Separates Gutachten

- erforderlich. Kostenerweiterung
möglich, instandsetzen (Bild 32, 33,
34)
4. Typbezeichnung Heckklappe,
beschädigt, erneuern (Bild 35)
 5. Motorhaube Lackierung, zerkratzt,
lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23,
24)
 6. Heckklappe, deformiert, instandsetzen
und lackieren mit Lackaufbau (Bild 20,
21)
 7. Stoßfänger hinten Lackierung,
zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
(Bild 17, 18, 19)
 8. Tür vorne rechts, deformiert, smart
repair (Bild 14, 15, 16)