



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>B-AG 1067</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000912900-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31157520</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Kia Ceed (CD)(2018->2026) Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>U5YH2515AML137998</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>12105 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>13.07.2022 / 2021</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>13.04.2026 15537 Gosen</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Superbenzin</b>	Getriebe Art:	<b>Schaltgetriebe</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1482 ccm / 118 kW (160 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Weiß</b>
Lackart:	<b>Uni (2 Schicht)</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>2026 / 2026</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>-</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
2. Achse - links / Zust.		/// 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
Verkehrssicherheit:		

### Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Leder)
- LM-Felgen 6,5x16
- Abbiegelicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display
- Unterschiedspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Brems Scheiben vorn 305 mm
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel grau
- Öko-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad heizbar
- Luftausströmer im Fond mitte



- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter</li><li>• Multifunktion für Lenkrad</li><li>• Reifen 205/55 R16 ..H</li><li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li><li>• Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)</li><li>• Schalt-/Wählhebelgriff Leder</li><li>• Seitenairbag</li><li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li><li>• Sitzheizung vorn</li><li>• Sonderlackierung Carrara-Weiß</li><li>• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole</li><li>• Tagfahrlicht LED</li><li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li><li>• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss</li><li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten</li><li>• Wegfahrsperr</li><li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mittelarmlehne vorn</li><li>• Nebelscheinwerfer</li><li>• Reifen-Reparaturset</li><li>• Rückfahrkamera</li><li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP</li><li>• Scheinwerfer Halogen</li><li>• Servolenkung elektronisch gesteuert</li><li>• Sitzbezug / Polsterung: Stoff</li><li>• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay &amp; Android Auto)</li><li>• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)</li><li>• Stoßfänger Wagenfarbe</li><li>• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)</li><li>• Türgriffe innen Chrom-Optik</li><li>• USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole</li><li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite</li><li>• Wärmeschutzverglasung</li></ul> |
|--|---|

### Sonderausstattung

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Komfort-Paket</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Navi-Paket<br/>DAB-Tuner (Radioempfang digital)</li></ul> |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:  
Lackschichtendickenmessung: -  
-  
Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**  
Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).  
Hinweis:


### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	/	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

### Durchgeführte Technikprüfung

**Klimaanlage:** Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.  
**Lichtanlage:** Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.  
**Sonnendach/ Verdeck:** Nicht geprüft  
**Sitzheizung:** Eingeschränkt geprüft  
**Bremsanlage:** Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.  
**Motorlauf:** Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.  
 Hinweis: \*

### Schaden

 <b>Karosserie außen</b>			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Verschmutzt	Entkleben / Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube  
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



1. Motorhaube  
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



1. Motorhaube  
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



1. Motorhaube  
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen