

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Karoq 2.0l TDI DSG 4x4 AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HH -IN 0374	Fahrgestell-Nummer:	TMBLJ7NU1P5035920
Vertrags-Nummer:	18518081	Erstzulassung:	09.02.2023
Internes KZ:	15052391	Kilometer-Stand:	146481
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

SKODA Karoq 2.0l TDI DSG 4x4 AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: Stahl-Grau Uni Polsterung: Stoff Ambition Schwarz/Grau Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **31.705,88**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

18"-Leichtmetallfelgen Procyon, Aero Schwarz	621,85
Adaptiver Abstandsassistent ACC (Funktion bis 210 km/h)	0,00
Ausstattungspaket Design	394,96
Ausstattungspaket Komfort BASIC	495,80
Ausstattungspaket Parken BASIC	521,01
Ausstattungspaket Traveller BASIC	747,90
Ausstattungspaket Winter BASIC	260,50
Beheizbares Sportlenkrad	226,89
Infotainmentsystem Amundsen	1.252,10
Klimaanlage Climatronic (3-Zonen)	226,89
Schwenkbare Anhängerzugvorrichtung mit elektrischer Entriegelung, inklusive Gespannstabilisierung	747,90
Sonderlackierung	336,13
Stahl-Grau Uni	0,00
Stoff Ambition Schwarz/Grau	0,00
Trittbretter	747,90
Umklappbare Beifahrersitzlehne	75,63
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **38.361,34**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **45.649,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.649,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterträder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Karoq 2.0l TDI DSG 4x4 AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	145
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,500	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	204	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,700
Leergewicht (kg):	1607	zul. Gewicht (kg):	2179

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 18518081
Amtliches Kennzeichen: HH -IN 0374
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Karoq 2.0l TDI DSG 4x4 AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
25.06.2026	9060001928	Eigenverschulden		Nein	Nein
23.06.2026	9060001656	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
12.05.2025	9059940707	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
07.10.2024	9059903855	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
16.09.2024	9059901832	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Kratzer	Nein	Nein
01.09.2023	9059861920	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
31.08.2023	9059864415	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 18518081
Amtliches Kennzeichen: HH -IN 0374
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Karoq 2.0l TDI DSG 4x4 AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
18.10.2024	68697	Wartungszusatzumfänge
18.10.2024	68697	Inspektion und Wartung
13.12.2024	75948	Wartungszusatzumfänge
13.12.2024	75948	Inspektion und Wartung
29.04.2025	95993	Ölwechsel-Hinterachse
29.04.2025	95993	Öl-Hinterachse
29.04.2025	95993	Inspektion und Wartung
29.04.2025	95993	Bremsflüssigkeitswechsel
29.04.2025	95993	Wartungszusatzumfänge
13.10.2025	117905	Getriebeöl
13.10.2025	117905	Getriebeölwechsel
13.10.2025	117905	Wartungszusatzumfänge
12.12.2025	126663	Wartungszusatzumfänge
23.02.2026	131290	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
23.02.2026	131290	TÜV/AU (MwSt-frei)
17.04.2026	138441	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	24.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	90522 Oberasbach, Jahnstr. 53a
Besichtigungsdatum	07.07.2026
Referenznummern	0031210379 - 0018518081

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-IN 374	Fzg.-Ident.-Nummer	TMBLJ7NU1P5035920
Fabrikat	Skoda	1. Zulassung	09.02.2023
Typ	Karoq 2.0l TDI DSG 4x4 Ambition	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Stahl-Grau - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	146.360 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	02/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 110 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R18 95W	3 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R18 95W	3 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R18 95W	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R18 95W	5 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R17 97H	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R17 97H	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R17 97H	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R17 97H	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 17.04.2026 bei km 138.441.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe Glasschaden	Ja	
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und lauffleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Beiliegende Winterräder in abweichender Dimension zu ZB1 (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| ✓ 18"-Leichtmetallfelgen Procyon, Aero Schwarz | ✓ Adaptiver Abstandsassistent ACC (Funktion bis 210 km/h) |
| ✓ Ausstattungspaket Design | ✓ Ausstattungspaket Komfort BASIC |
| ✓ Ausstattungspaket Parken BASIC | ✓ Ausstattungspaket Traveller BASIC |
| ✓ Ausstattungspaket Winter BASIC | ✓ Beheizbares Sportlenkrad |
| ✓ Infotainmentsystem Amundsen | ✓ Klimaanlage Climatronic (3-Zonen) |
| ✓ Schwenkbare Anhängerzugvorrichtung mit elektrischer | ✓ Sonderlackierung |
| Entriegelung, inklusive Gespannstabilisierung | |
| ✓ Stahl-Grau Uni | ✓ Stoff Ambition Schwarz/Grau |
| ✓ Trittbretter | ✓ Umklappbare Beifahrersitzlehne |
| ✓ Winterkompleträder über A.T.U | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 18, Bild 19)

Stoßfänger vorne Blende -unlackiert-, verkratzt (Bild 22, Bild 23)

Stoßfänger vorne Leiste, Radlauf, verkratzt (Bild 20, Bild 21)

Stoßfänger vorne Spoiler -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur

Kennzeichen vorne Halter, beschädigt (Bild 24, Bild 25)

Seite rechts

Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt (Bild 12, Bild 13, Bild 14)

Tür hinten rechts Innenverkleidung -Standard-, verkratzt (Bild 26, Bild 27)

Schweller rechts Trittbrett, beschädigt (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 28, Bild 29, Bild 30)

Reifen, Felgen, Radkappen

Nabenkappe Satz, fehlt (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Großmann, Michael

Der Sachverständige, 07.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 13. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 14. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Schweller rechts, Trittbrett, beschädigt, ersetzen




Bild 16. Schweller rechts, Trittbrett, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Schweller rechts, Trittbrett, beschädigt, ersetzen



Bild 18. Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20. Stoßfänger vorne, Leiste, Radlauf, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger vorne, Leiste, Radlauf, verkratzt, ersetzen



Bild 22. Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 23. Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 24. Kennzeichen vorne, Halter, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Kennzeichen vorne, Halter, beschädigt, ersetzen



Bild 26. Tür hinten rechts, Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27. Tür hinten rechts, Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, Smartrepair



Bild 28. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 30. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Nabenkappe, Satz, fehlt, ersetzen



Bild 32. Nabenkappe, Satz, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Nabenkappe, Satz, fehlt, ersetzen



Bild 34.