


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002470352
Besichtigt am:	10.06.2026 12:00
Berichts-Nr:	10805070
FIN:	TMBJR9NU9P5057739

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASO
Erstzulassungsdatum:	09.06.2023
Laufleistung:	46.782 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.600 KM

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" inkl. SAFE System	Brillen-Ablage/Halter
"KESSY FULL" mit Alarmanlage und SAFE System	Cargoelemente im Kofferraum
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Chrom-Paket (Ausführung 2)
"SUNSET"	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"VARIOFLEX" Sitze	Convenience Paket
"VARIOFLEX" Sitze	DAB - Digitaler Radioempfang
"Virtual Cockpit"	Dachreling, schwarz
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
2 Leseleuchten vorn	Dämpfung vorn
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dekor-Einlagen
3. Kopfstütze hinten	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher (passiv)	ECO-Funktion
Abfalleimer in der Türverkleidung	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Aero Kappe schwarz matt	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz Standard
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Ambientelicht Ausführung 2	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefahrer
Außen-Sound Standard	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außenspiegel links, konvex	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bordwerkzeug	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bremsbelagverschleißkontrolle	Heckspoiler

Hinterachse "Standard"	Nicht Heissland
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Nichtraucherausführung
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)	Normal-Lackierung
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Notrufsystem eCall+
Innenspiegel automatisch abblendbar mit USB	Ohne Ablagenpaket/box
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Adapter
Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Anhängavorrichtung
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, manuell	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Dekorfolien/Embleme
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Durchladeeinrichtung
Klimakomfortscheibe	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kofferraumnetz	Ohne Emblempaket
Komfortsitze vorn	Ohne Halter
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen vorn	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladedose
Kühlerschutzgitter	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schmutzfänger
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Spurwechselassistent
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Stabilisator hinten
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Trennwand
Leichtmetallräder "PROCYON" 7J x 18" - 4 Stk.	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Light Paket	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Luftfilter für staubreiche Länder	Pannenset
Luxusausstattung	Radschrauben Standard
Matrix-Beam	Radstand
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Rechtsverkehr
Mit Multifunktionskamera	Regionscode " ECE " für Radio
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Reifen 215/50 R18 92W
Mittelarmlehne vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Modul Boden hinten Ausführung 7	Reifendruckkontrolle
MPV	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Müdigkeitserkennung	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Navi Amundsen + Web radio	Safety Paket
Nebelschlussleuchte	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
	Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Simply Clever Paket
 Sitzbezüge - Leder
 Sitzbezüge in Leder
 Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tankdeckel
 Technology Amundsen Plus (Web Radio)
 Textilfußmatten
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Travel Assist
 Typprüfland Deutschland
 Variante Grundausrüstung
 Verkehrszeichenerkennung
 Virtuelles Pedal
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Winter Plus Paket
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Motor	Tierverbiss	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
5	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
6	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
7	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Ersetzen
8	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJR9NU9P5057739

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10805070
vom: 16.06.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan








Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




2 - Motor - Tierverschaden - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich





3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair





5 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Smart Repair




6 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



7 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Ersetzen



8 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen

