

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES E-Klasse E 220 d T Autom. Kombi 5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -AZ 1807	Fahrgestell-Nummer:	W1K2132041B084337
Vertrags-Nummer:	57161081	Erstzulassung:	24.05.2022
Internes KZ:	15049035	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES E-Klasse E 220 d T Autom. Kombi 5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 220 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	147 / 200	Hubraum:	1993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	232	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1845	zul. Gewicht (kg):	2525

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57161081
Amtliches Kennzeichen: HD -AZ 1807
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 220 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
25.09.2024	9059903128	Fremdverschulden	Stossstange hinten mitte	Ja	Nein
12.09.2023	9059863623	Eigenverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57161081
Amtliches Kennzeichen: HD -AZ 1807
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 220 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K2132041B084337

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	61,076 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	-13 Tag(e)
Type / Model	E 220 d	Main inspection (Read from ZBI)	06/2027
Vehicle Identification number	W1K2132041B084337	Power / Engine displacement	147 kW / 1,993 ccm
First registration	24 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybrid Diesel / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Indicator - front	Mirror - right side - Scratched - Replace
2	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smart repair
3	Side panel - rear left side	Sill - dent(s) - Smart repair
4	Indicator - front	Mirror - left side - Scratched - Replace
5	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
6	Rear bumper	Rear bumper - Paint defect - Paint
7	Door - front right side	Door - dent(s) - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 18 Jun 2026
Protocol number: 46039499
Delivery date: 18 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	245/45 R18 100Y	Pirelli	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 97H	Dunlop	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	225/55 R17 97H	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 18 Jun 2026
Protocol number: 46039499
Delivery date: 18 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	E 220 d	Mileage (Read)	61,076 km
Vehicle Identification number	W1K2132041B084337	First registration	24 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Documents



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Indicator - front: Mirror - right side - Scratched - Replace




Damage #1: Indicator - front: Mirror - right side - Scratched - Replace



Damage #2: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smart repair



Damage #2: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smart repair



Damage #4: Indicator - front: Mirror - left side - Scratched - Replace



Damage #4: Indicator - front: Mirror - left side - Scratched - Replace



Damage #5: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Paint defect - Paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Paint defect - Paint



Damage #7: Door - front right side: Door - dent(s) - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 18 Jun 2026
Protocol number: 46039499
Delivery date: 18 Jun 2026



Damage #7: Door - front right side: Door - dent(s) - Repair and paint



Damage #7: Door - front right side: Door - dent(s) - Repair and paint



W1K2132041B084337

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	61.076 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	-13 Tag(e)
Typ/Modell	E 220 d	HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2027
Fahrgestellnummer	W1K2132041B084337	Leistung / Hubraum	147 kW / 1.993 ccm
Erstzulassung	24.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Blinkleuchte	Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair
3	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair
4	Blinkleuchte	Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Lackmangel - lackieren
7	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Dunlop	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/55 R17 97H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.06.2026
Protokollnummer: 46039499
Anlieferungsdatum: 18.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	E 220 d	Laufleistung (abgelesen)	61.076 km
Fahrgestellnummer	W1K2132041B084337	Erstzulassung	24.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Dokumente



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #1: Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #4: Blinkleuchte: Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Blinkleuchte: Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott