

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo


Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Nero
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E71NE034180
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	07/03/2023
Chilometraggio:	51775 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	4
Destra	4
Dietro/posteriore	8
Interni	3
Ruote	7
Sinistra	1
Tetto e altri	1

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	sì	Tetto apribile elettrico	sì	Tetto panoramico	sì
---------------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

Danni

Calotta retrovisore esterno dx
Graffiature
Verniciatura
Destra



Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote





Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cofano anteriore
Danni da grandine
Riparare e dipingere
Davanti



Cofano Post.

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Copribagagli-Cappelliera

Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore



Fodera cuscino sedile ant. Dx

Bruciato
Sostituire
Interni



Fodera cuscino sedile ant. Sx

Bruciato
Sostituire
Interni



Interno veicolo

Sporco
Pulizia chimica
Interni



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Modanatura arco passaruota ant. Sx

Mancanza
Sostituire
Ruote



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)

Rotto
Sostituire
Davanti



Modanatura paraurti Post.

Graffiature
Sostituire
Dietro/posteriore



Modanatura porta post. Dx

Graffiature
Verniciatura
Destra




Modanatura sx paraurti Post.(quando separate)

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Parafango ant. Dx

Graffiature
Verniciatura
Destra



Parafango ant. Sx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Sinistra





Paraurti ant.

Deformato / Forzato
Riparare e dipingere
Davanti



Paraurti post.

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore





Pneumatico ant. Dx
Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Pneumatico post. Sx
Logoro \ usurato
Sostituire
Ruote



Porta post. Dx
Graffiature
Verniciatura
Destra



Spoiler paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti



Spoiler paraurti posteriore
Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Tappeto moquette baule interno

Deformato / Forzato
Sostituire
Dietro/posteriore



Tetto

Danni da grandine
Riparare e dipingere
Tetto e altri



Pneumatici

Davanti Sinistra

Estate
In lega
235/45/20/100/W
Barum
5,0 mm

Davanti Destra

Estate
In lega
235/45/20/100/W
Continentale
4,0 mm

Dietro Sinistra

Estate
In lega
235/45/20/100/W
Continentale
4,0 mm

Dietro Destra

Estate
In lega
235/45/20/100/W
Continentale
4,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Nero	Copribagagli	No
Libretto di circolazione	sì	Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	N/A	Livello carburante	0
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	5	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.