

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  Nederland

Commissie bij aankoop € 150,00

(chassisnr: VF3MRHNSRKS285727)



PEUGEOT 5008 1.2 PT BL. EXECUTIVE 7P. EAT8 MARGE/AUT/ECC/NAV/LMV/PDC

Km-stand	140059 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1405 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Grijs		
Brandstof	Benzine	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	04-07-2019	Aantal cilinders	3	Wielbasis	284 cm
Datum eerste afgifte NL	04-07-2019	Vermogen	96 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	162 g/km	APK t/m	30-08-2026

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Trekhaak afneembaar, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

7-Persoons/ MARGE

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ✓ Hoofdsleutel | ✓ Reservesleutel |
| ✓ Navigatie CD/DVD | ✓ Instructieboekje |
| ✓ Onderhoudsboekje (Boekje) | ✓ Hoedenplank/rolhoes |

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 7	Aantal hoofdsteunen	: 7
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja
Deurpanelen beschadigd	: Ja, bekrast	Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast
Voorruit	: Aandacht nodig, pitjes		

Bijzonderheden exterieur

Spouwen deuren beschadigd	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenlag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	Zomer	Vredestein	215/65 R17
RV	6 mm	Zomer	Vredestein	215/65 R17
LA	5 mm	Zomer	Vredestein	215/65 R17

RA 5 mm Zomer Vredestein 215/65 R17

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	3
Dealer onderhouden	Ja, afgestempeld t/m 96907 km
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Strip portier linksvoor

Omschrijving:

Deukje

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Portier linksachter

Omschrijving:

Deukjes en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Portier rechtsachter

Omschrijving:

Deukjes en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Schermrand rv

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Zo laten



Deel:

Deurpaneel la

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie



Deel:

Deurpaneel lv

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Velg linksvoor

Omschrijving:

Geschaafd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Dak

Omschrijving:

Vogelpoep en gekrast

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Velg linksachter

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Bumper achter

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto