


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 27/06/2022	Color	BLANCO BANQUISE
Marca	PEUGEOT	Matrícula	Cuentakilómetros	106 830 km
Modelo	Nuevo 308 SW Allure Pack BlueHDi 130 S&S EAT8	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
			Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque II



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓









Documento técnico

--










Neumáticos




Daños externos

1		Elemento	Neumático	2		Elemento	Neumático
		Posición	Trasero Derecho			Posición	Delantero Derecho
3		Daños	Desgastado	4		Daños	Cortado
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Parabrisas	4		Elemento	Paragolpes
		Posición	-			Posición	Delantero
3		Daños	Impacto	4		Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llantas especiales 17"</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llantas especiales 17"	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Bajo de caja</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Bajo de caja	Posición	Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Llantas especiales 17"																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Bajo de caja																				
Posición	Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Lámina inferior de parag.</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Lámina inferior de parag.	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Lámina inferior de parag.																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llantas especiales 17"</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llantas especiales 17"	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Llantas especiales 17"																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llantas especiales 17"</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llantas especiales 17"	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-											
Elemento	Llantas especiales 17"																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Tiempo auxiliar									
Posición	-									
Daños	-									
Comentarios	-									

Comentarios

Vehículo arrancado con pinzas - Vehículo averiado