

Citr oen

C3-AIRCROSSPTECH130CH S&S SHINE PACK

VIN:VF72RHNS1N4376053



Description

N° d'immatriculation [REDACTED]	Date de 1ère immatriculation 20/03/2023	Odomètre 75089 km
Couleur Noir	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -	Generation -
Type de carrosserie Véhicule Utilitaire et Sportif	Nombre de sièges Véhicule particulier	Motorisation Thermique
Energie Essence	Puissance 131 HP	Type de véhicule -

Equipements véhicule

Caméra de recul	Climatisation automatique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Régulateur de vitesse	Système de navigation

Détails de l'inspection







Lieu de l'inspection	Date de l'inspection 28/05/2026	Date de validation de l'inspection 29/05/2026
-----------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Co ntrôles

Problèmes détectés			
Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Carnet de garantie / d'entretien / -	Manquant	Acceptable
002	Manuel utilisateur / -	Manquant	Acceptable

003	Plancher de coffre modulable / -	Manquant	Echange
			
004	Brin d'antenne / -	Manquant	Echange
			
005	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
006	Pare-chocs / Arrière Droit	Rayure	Peinture
			
007	Barre de toit / Droit	Non Conforme	Echange
			
008	Capot / -	Enfoncement	Smart repair
			
009	Pare-soleil / Avant Droit	Cassé	Echange



Éléments amovibles

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Câble de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input type="checkbox"/> Carnet de garantie | <input type="checkbox"/> Carte mémoire | <input type="checkbox"/> Clé anti-vol |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clé plip | <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Cric |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input type="checkbox"/> Manuel d'utilisation |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plage arrière | <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Roue de secours |

Pneus principaux

Avant Gauche	BARUM	215 / 50 / 17 / Été	5 mm
Avant Droit	BARUM	215 / 50 / 17 / Été	5 mm
Arrière Gauche	WEST LAKE	215 / 50 / 17 / Été	5 mm
Arrière Droit	WEST LAKE	215 / 50 / 17 / Été	5 mm
Arrière	UNIROYAL	/// Été	7 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Navigation



Vin



Autre



Plancher de coffre modulable / - / Manquant



Plancher de coffre modulable / - / Manquant



Brin d'antenne / - / Manquant



Brin d'antenne / - / Manquant



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure




Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure



Barre de toit / Droit / Non Conforme



Barre de toit / Droit / Non Conforme



Capot / - / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement



Pare-soleil / Avant Droit / Cassé



Pare-soleil / Avant Droit / Cassé