

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10206354
vom: 11.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002354753
Besichtigt am: 11.03.2026 11:21
Berichts-Nr: 10206354
FIN: WVGZZA1ZNV062718



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10206354
vom: 11.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CFP
Erstzulassungsdatum:	08.02.2022
Laufleistung:	73.624 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Black Oak-Ceramique/Titanschwarz/ Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	174 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10206354
vom: 11.03.2026

» Fahrzeugausstattung

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3 Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte hinten, Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Einton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Elektrische Luftzusatzheizung
4 Leichtmetallräder "Mayfield" 7 J x 17	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
4 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
6 Lautsprecher	Entfall Nebelscheinwerfer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht
Abgasendrohr seitlich, hinten	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientebeleuchtung weiß	Fensterheber elektrisch
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Frontantrieb
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fußgängererkennung
Außenspiegel rechts, konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Gepäckraumboden höhen-einstell- und herausnehmbar
Batterie 420A (70Ah)	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Halogen-Scheinwerfer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Berganfahrassistent	Innenspiegel abblendbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Betriebsspannung 12 V	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kategorie 0
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bremsbelagverschleißanzeige	Keine Aktionsausführung
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter
Dachhimmel	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Komfortausstattung
Dämpfung vorn	Komfortsitze vorn
Dekoreinlagen "Limestone Grey" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Digitaler Radioempfang DAB+	Kraftstoffsystem Diesel
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kurzheck
Doppelkupplungsgetriebe DQ381	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Drehstromgenerator 140 A	
Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10206354
vom: 11.03.2026

Lederlenkrad	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
LED-Rückleuchten	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Sitzheizung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Sprachsteuerung
Linkslenker	Ohne Stabilisator hinten
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Steckdose
Mittelarmlehne vorn	Ohne Trennwand
Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Müdigkeitserkennung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Multifunktionsanzeige "Plus"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlussleuchte	Radio
Nicht Heissland	Radschrauben Standard
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radstand
Normal-Lackierung	Rechtsverkehr
Notbremsassistent "Front Assist"	Regionscode " ECE " für Radio
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifenkontrollanzeige
Ohne Anhängervorrichtung	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne Aufkleber und Embleme	Rückstrahler in allen Türen
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Schalthebelknauf in Leder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen vorn
Ohne Dachreling	Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung
Ohne Dynamic Drive Control	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne ECO-Funktion	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Feuerlöscher	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Tracks 4"
Ohne Individualeinbau	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Stabilisator vorn
Ohne Ladedose	Standard-Klimazonen
Ohne Ladekabel	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass in Wabenstruktur
Ohne Lichtassistent	Telefonschnittstelle



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10206354
vom: 11.03.2026

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türunterteile schwarz, mit Chromleiste

Typrüfstand Deutschland

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10206354
vom: 11.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10206354
vom: 11.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Einparkhilfe vorne	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen und lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair
6	Stoßfängerverkleidung hinten	Gebrochen	Ersetzen
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
8	Sitze	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10206354
vom: 11.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 7.125,45
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.125,45

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	149,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	180,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	183,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	288,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10206354
vom: 11.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZNV062718

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10206354
vom: 11.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10206354
vom: 11.03.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10206354
vom: 11.03.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10206354
vom: 11.03.2026

3 - Einparkhilfe vorne - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen und lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair



6 - Stoßfängerverkleidung hinten - Gebrochen - Ersetzen



7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



8 - Sitze - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Isofix-Aufnahme Abdeckkappe fehlt

