



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>BE-LW 27</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000920099-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31180628</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Kia Picanto (JA)(2017->) Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KNAB351AAPT013621</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>42245 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>24.11.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>19.05.2026 48351 Everswinkel</b>
Fahrzeugart:	<b>SUV</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Superbenzin</b>	Getriebe Art:	<b>Schaltgetriebe</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1197 ccm / 62 kW (84 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Weiß</b>
Lackart:	<b>Uni</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>12.2027 / 12.2027</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>41534 / 23.04.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



<b>Montierte Bereifung</b>		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>175/65/R14/V 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>175/65/R14/V 6 mm</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>175/65/R14/V 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>175/65/R14/V 4 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

<b>Serienausstattung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3. Bremsleuchte</li> <li>• Airbag Beifahrerseite abschaltbar</li> <li>• Aktives Bremslicht (ESS)</li> <li>• Anzeigeinstrumente Überwachung mit LCD Display 4,2 Zoll</li> <li>• Bordcomputer</li> <li>• Drehzahlmesser</li> <li>• Einschaltautomatik für Fahrlicht</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)</li> <li>• Fensterheber elektrisch vorn</li> <li>• Fußmatten</li> <li>• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne</li> <li>• Getriebe 5-Gang</li> <li>• Gurtstraffer (vorn)</li> <li>• Heckscheibenwischer</li> <li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz</li> <li>• Kopf-Airbag-System</li> <li>• Kopfstützen vorn verstellbar</li> <li>• Laderaumabdeckung</li> <li>• LM-Felgen</li> <li>• Modellpflege</li> <li>• Radio &amp; Klima-Paket</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li> <li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d</li> <li>• Schwellerabdeckung / -verkleidung</li> <li>• Servolenkung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Lautsprecher</li> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Außenspiegel Wagenfarbe</li> <li>• Bremsassistent</li> <li>• Drive-Assist-Paket Advanced</li> <li>• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)</li> <li>• Emotion-Paket</li> <li>• Fernentriegelung Tankklappe</li> <li>• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)</li> <li>• Gepäckraumabdeckung / Rollo</li> <li>• Getränkehalter</li> <li>• Heckscheibe heizbar</li> <li>• Innenausstattung: Applikationen Silber</li> <li>• Karosserie: 5-türig</li> <li>• Kopfstützen hinten verstellbar</li> <li>• Kühlergrill mit Chromrahmen</li> <li>• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar</li> <li>• Mittelkonsole Metall-Optik</li> <li>• Motor 1,2 Ltr. - 62 kW KAT</li> <li>• Reifen-Reparaturset</li> <li>• Rücksitzlehne geteilt/klappbar</li> <li>• Schaltpunktanzeige</li> <li>• Seitenairbag</li> <li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li> </ul>

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitzbezug / Polsterung: Stoff</li> <li>• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel</li> <li>• Start/Stop-Anlage (ISG)</li> <li>• Stoßfänger Wagenfarbe</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)</li> <li>• Wärmeschutzverglasung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlackierung Klarweiß</li> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole</li> <li>• Tagfahrlicht</li> <li>• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss</li> <li>• Wegfahrsperr</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> |
|--|---|

### Sonderausstattung

- Connectivity-Paket  
6 Lautsprecher

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht geprüft</b> Nicht geprüft
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	-
	-
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	-
	-
<b>Hinweis:</b>	

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

## Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
5.	Außentürgriff Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
7.	Motorhaube	Rost	Smart Repair



### Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
8.	Innenraum	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
9.	Verkleidung	Kratzer	Smart Repair



### Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
10.	Fenster Außen hinten	Kratzer	Erneuern
11.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsge Gruppe®  
**Die Gutachter**



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair




1. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair




1. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair




1. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Smart Repair



5. Außentürgriff Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair




5. Außentürgriff Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



7. Motorhaube  
Rost - Smart Repair



7. Motorhaube  
Rost - Smart Repair



8. Innenraum  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Innenraum  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




9. Verkleidung  
Kratzer - Smart Repair



9. Verkleidung  
Kratzer - Smart Repair



10. Fenster Außen hinten  
Kratzer - Erneuern



10. Fenster Außen hinten  
Kratzer - Erneuern