



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	M-RO 800E
Berichtsnummer :	0000000927339-DE926		
Referenznummer:	31208682		

Fahrzeugdaten

Kia Sorento (MQ4)(2020->) Platinum 4WD Plug-In Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNARM81HDP5152394	Laufleistung abgelesen:	25333 km
Erstzulassung / Baujahr:	26.01.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	24.06.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. Aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	(SWP) SNOW WHITE PEARL
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	02.2028 / 02.2028
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Weiß	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	19571 / 28.10.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R19/105V 6.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R19/105V 6.5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R19/105V 6.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R19/105V 6.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistent-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Assist, SEA)
- Fahrassistent-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA 2.0)
- Fahrassistent-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistent-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistent-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistent-System: Stauassistent
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistent-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) Monitor für Totwinkel-Assistent
- Fahrassistent-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistent-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistent-System Fernlichtassistent
- Fahrassistent-System: Insassenalarm
- Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent mit Notbremsfunktion (RCCA)
- Fahrassistent-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Frontscheibe Solar-Reflect • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Head-up-Display (Frontsichtanzeige) • Heckleuchten LED • Induktionsladeschale für Smartphone • Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Kamerasystem Around View • Klimaautomatik 2-Zonen
Luftausströmer im Fond mitte, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung • Kopf-Airbag-System vorn und hinten • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenkrad mit Schaltwippen • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect • Niveauregulierung der Hinterachse • Parkbremse elektrisch • Radstand 2815 mm • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Seitenscheiben Solar-Reflect • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbelüftung vorn • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sound-System Bose
12 Lautsprecher • Türgriffe außen verchromt • Unterfahrschutz vorn | <ul style="list-style-type: none"> • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Fußmatten • Getriebe Automatik - (6-Stufen) • Heckklappenöffnung elektr. • Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW) • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Karosserie 5-türig • Kombiinstrument digital • Kühlergrill Klavierlack • Lenkrad (Kunstleder) • Lenkrad mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Mittelarmlehne vorn mit Staufach • Nebelscheinwerfer LED • Otto-Partikelfilter (OPF) • Pedale Aluminium • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa • Sitzheizung vorn • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten • Tagfahrlicht LED • Unterfahrschutz hinten • Verglasung hinten abgedunkelt |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
Innenraumbeleuchtung LED | <ul style="list-style-type: none"> • Sitzbezug / Polsterung: Leder 2-farbig
Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder |
|---|---|

- Sonderlackierung Snow White Pearl Metallic

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
2.	Heckklappe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Heckklappe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Heckklappe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Heckklappe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair