

|               |            |                                     |                       |                           |                                      |                              |       |                  |                         |                                      |               |                   |           |               |      |    |       |
|---------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|------|----|-------|
| Fahrzeugdaten | Hersteller | Jeep                                |                       |                           | Typ                                  | Compass S Plug-In Hybrid 4.. |       |                  | Modell                  | 1.3 Plug-In Hybrid EU6d, S (EURO 6.. |               |                   |           |               |      |    |       |
|               | VIN        | ZACPJFEW3NPS25877                   |                       |                           | Aufbau                               | Sport-Utility-Vehicle        |       |                  | Anzahl Türen            | Kraftstoff                           | KBA-Schlüssel |                   |           |               |      |    |       |
|               |            | Erstzulassung                       | 21.12.2022            | Halter lt. Zulbesch. II   | k. A.                                | Halter lt. Kunde             | k. A. | Leistung (kW)    | 132 kW                  | Anzahl Zylinder                      | 4             | HV-Batterie (kWh) | 11,4      | Hubraum (ccm) | 1332 | HU | 02/26 |
|               |            | Gesamtfahr. lt. Halter              | 1 km                  | Gesamtfahr. lt. Km-Zähler | 27.786 km                            | max. km-Stand bei Übergabe   | k. A. | Raucherfahrzeug  | k. A.                   | letzter KD am                        | 02/24         | Letzter KD (km)   | 25.967 km |               |      |    |       |
|               |            | Farbe                               | Alpine White (Vr-296) |                           | Lackierung                           | Andere                       |       | Reimport         | k. A.                   | nächster KD in Tagen                 | k. A.         | nächster KD (km)  | k. A.     |               |      |    |       |
|               |            | Scheckheft                          | keine Angabe          |                           | Scheckheft Bemerkung                 |                              |       |                  |                         |                                      |               |                   |           |               |      |    |       |
|               |            | Polster                             | LEATHER TRIMMED BU..  |                           | Polsterfarbe                         | Andere                       |       | Getriebe         | Getriebe Automatik - .. |                                      | Schadstoffk.  | Euro6d            |           |               |      |    |       |
|               |            | Ehemalige Nutzung                   | keine Angabe          |                           | Eigentum des Kunden                  |                              |       |                  |                         |                                      |               |                   |           |               |      |    |       |
|               |            |                                     |                       |                           |                                      |                              |       |                  |                         |                                      |               |                   |           |               |      |    |       |
|               | Sonstiges  | Zahnriemen gewechselt: keine Angabe |                       |                           | Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A. |                              |       | Chiptuning: k.A. |                         |                                      |               |                   |           |               |      |    |       |

|             |  |   |  |
|-------------|--|---|--|
| Ausstattung | <b>Serienausstattung:</b>  |   |  |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Airbag Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>Außenspiegel elektr. anklappbar</li> <li>Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor</li> <li>Blinkleuchte in Außenspiegel integriert</li> <li>Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)</li> <li>Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent</li> <li>Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent</li> <li>Heckklappe-/Deckel elektr. betätigt (öffnen + ..</li> <li>Induktionsladeschale für Smartphone</li> <li>Innenraumfilter: Pollenfilter</li> <li>Karosserie: 5-türig</li> <li>Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hint..</li> <li>Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. ver..</li> <li>Licht- und Regensensor</li> <li>Navigations-Paket</li> <li>Otto-Partikelfilter (OPF)</li> <li>Plug-in Hybrid-Technologie</li> <li>Reifendruck-Kontrollsystem</li> <li>Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d</li> <li>Scheinwerfer LED</li> <li>Seitenairbag vorn</li> <li>Sitzbezug / Polsterung: Leder</li> <li>Sonnenblenden mit Spiegel</li> <li>Steckdose 230V</li> <li>Türgriff außen Wagenfarbe</li> <li>Winter-Paket</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alarmanlage</li> <li>Antriebsart: Allradantrieb</li> <li>Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..</li> <li>Beifahrerairbag abschaltbar</li> <li>Dachreling</li> <li>Elektron. Traktionskontrolle</li> <li>Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent</li> <li>Fensterheber elektrisch vorn</li> <li>Heckleuchten LED</li> <li>Info-Center (EVIC) mit 7"-Display</li> <li>Innenspiegel mit Abblendautomatik</li> <li>Klimaautomatik 2-Zonen</li> <li>Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)</li> <li>Lenkrad mit Multifunktion</li> <li>LM-Felgen</li> <li>Nebelscheinwerfer LED</li> <li>Parkbremse elektro-mechanisch</li> <li>Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher</li> <li>Rückfahrkamera</li> <li>Schalt-/Wählhebelgriff Leder</li> <li>Schließ-/Startsystem Keyless Go</li> <li>Servolenkung elektronisch gesteuert</li> <li>Sitze vorn elektr. verstellbar</li> <li>Sound-System Alpine Surround</li> <li>Tagfahrlicht LED</li> <li>Verglasung getönt</li> <li>Zentralverriegelung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anhänger-Stabilisierungs-Programm</li> <li>Armlehne vorn</li> <li>Außenspiegel Wagenfarbe</li> <li>Bi-Xenon-Scheinwerfer</li> <li>Elektromotor 44 kW (Hybridantrieb)</li> <li>Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (F..</li> <li>Fahrassistenz-System: Intelligente Geschwin..</li> <li>Getriebe Automatik - (6-Stufen)</li> <li>Hybrid 177 kW (Motor 1,3 Ltr. - 132 kW)</li> <li>Info-Center mit 10,25" Display</li> <li>Isofix-Aufnahmen für Kindersitz</li> <li>Kopf-Airbag-System</li> <li>Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. ver..</li> <li>Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar</li> <li>Modellpflege</li> <li>Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..</li> <li>Parkpilotsystem vorn und hinten</li> <li>Radstand 2636 mm</li> <li>Rücksitzlehnen geteilt/klappbar</li> <li>Scheibenwischer mit Regensensor</li> <li>Seitenairbag</li> <li>Sitz vorn links verstellbar (6-fach)</li> <li>Sitzlehne vorn rechts klappbar</li> <li>Start/Stop-Anlage</li> <li>Technologie-Paket</li> <li>Verglasung hinten abgedunkelt</li> </ul> |
|             | <b>Sonderausstattung:</b>  |   |  |
|             | 2-Farben-Lackierung  | Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) ..  | Heckklappenöffnung elektrisch  |
|             | Reifen-Reparaturkit  |   |  |

|                                 |                |                |                    |           |                 |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|-----------------|
|                                 | nein           | nein           | nein               | nein      | 0,00 €          |
| <b>Vorschäden lt. Bewerter:</b> |                |                |                    |           |                 |
|                                 | Tauschaggregat | Nacklackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenshöhe |
|                                 | -              | -              | -                  | -         | 0,00 €          |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Unfallfreiheit | Unfallfrei = ja |
|----------------|-----------------|

**Optischer Zustand**

| LNR                          | Beschreibung - Reparaturart   | Reparaturkosten | Anteil |
|------------------------------|---|-----------------|--------|
| 1.                           | Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - ALU-Felge vo li verkratzt - SR | 139,00 €        | 100 %  |
| 2.                           | Windschutzscheibe - Steinschlag - kein Abzug                                    | 0,00 €          | 0 %    |
| <b>Zwischensumme (Netto)</b> |   | <b>139,00 €</b> |        |

**Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung**

| LNR                          | Beschreibung - Reparaturart | Reparaturkosten | Anteil | Minderwert    |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|---------------|
| ---                          | ---                         | ---             | ---    | ---           |
| <b>Zwischensumme (Netto)</b> |                             | <b>0,00 €</b>   |        | <b>0,00 €</b> |

**Bemerkung zum technischen Zustand:**

Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebeegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.  
 Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.  
 Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.  
 Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.  
 Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.  
 Fahrzeug verunreinigt und nass

**Fehlteile und Dienstleistungen**

| LNR                          | Beschreibung - Reparaturart | Reparaturkosten | Anteil |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| ---                          | ---                         | ---             | ---    |
| <b>Zwischensumme (Netto)</b> |                             | <b>0,00 €</b>   |        |

**Summe Minderwerte**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Optischer Zustand              | 139,00 €        |
| Technischer Zustand            | 0,00 €          |
| Fehlteile und Dienstleistungen | 0,00 €          |
| <b>Endbetrag (Netto)</b>       | <b>139,00 €</b> |
| <b>19% Mehrwertsteuer</b>      | <b>26,41 €</b>  |
| <b>Endbetrag (Brutto)</b>      | <b>165,41 €</b> |

**Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral**

| LNR          | Beschreibung - Reparaturart | Schadenshöhe  | Wertminderung |
|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| ---          | ---                         | ---           | ---           |
| <b>Summe</b> |                             | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|           |                                |                                 |                                |                                 |                           |                     |                           |                                 |                              |                                 |                                 |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Lackdicke | Fondseite links<br>serienmäßig | Tür hinten links<br>serienmäßig | Tür vorne links<br>serienmäßig | Kotflügel vo.li.<br>serienmäßig | Heckklappe<br>serienmäßig | Dach<br>serienmäßig | Motorhaube<br>serienmäßig | Fondseite rechts<br>serienmäßig | Tür h. rechts<br>serienmäßig | Tür vorne rechts<br>serienmäßig | Kotflügel vo.re.<br>serienmäßig |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

|                  |   |                        |                             |                                  |
|------------------|---|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Reifen u. Felgen | Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen) |                        | k. A.                       |                                  |
|                  | Reifen vorne<br>235/45 R19 99W                | VL<br>5,00 mm (andere) | VR<br>5,00 mm (andere)      |                                  |
|                  | Reifen hinten<br>235/45 R19 99W               | HL<br>6,00 mm (andere) | HR<br>6,00 mm (andere)      |                                  |
|                  | Zweiter Reifensatz<br>k. A.                   |                        | Felgenbeschreibung<br>k. A. |                                  |
|                  | Reifen vorne<br>k. A.                         | VL<br>k. A. (k. A.)    | VR<br>k. A. (k. A.)         |                                  |
|                  | Reifen hinten<br>k. A.                        | HL<br>k. A. (k. A.)    | HR<br>k. A. (k. A.)         |                                  |
|                  | Bemerkung                                     |                        |                             | Ausstattung ER<br>kein Ersatzrad |

**Bestätigung des Fahrzeugeigentümers**

**Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass**

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

**Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen**

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

**Der Fahrzeugeigentümer übergibt:**

|   |          |                                 |          |
|---|----------|---------------------------------|----------|
| Zulassungsbescheinigung Teil I                        |          | Zulassungsbescheinigung Teil II |          |
| Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig           |          |                                 | <b>X</b> |
| COC-Papiere   |          | Kundendienstcheckheft           |          |
| Verbandskasten  | <b>X</b> | Werkzeug                        |          |
| Warndreieck   | <b>X</b> | HU-Bescheinigung                | <b>X</b> |
| Ladekabel (1 fach)                                    | <b>X</b> | Ladegerät                       |          |
| Felgenschlösser                                       |          | Navigations-Datenträger         |          |
| Windschott  |          | Kundenrechnung                  |          |
| Reparaturnachweis                                     |          | Schlüssel Anhängerkupplung      |          |
| Fernbedienung / Schlüssel Standheizung                |          |                                 |          |
| Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt |          |                                 |          |
| Zweiter Radsatz                                       |          |                                 |          |

**Wichtige Eckdaten**

|            |  |                |                    |           |                |
|------------|--|----------------|--------------------|-----------|----------------|
| Vorschäden | <b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b> |                |                    |           |                |
|            | Tauschaggregat   | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|            | nein   | nein           | nein               | nein      | 0,00 €         |
|            | <b>Vorschäden lt. Bewerter:</b>  |                |                    |           |                |
|            | Tauschaggregat   | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|            | -  | -              | -                  | -         | 0,00 €         |
| weitere    | Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer<br>1 km                                  |                |                    |           |                |

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.


Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer











Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - ALU-Felge vo li verkratzt - SR



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - ALU-Felge vo li verkratzt - SR



Windschutzscheibe - Steinschlag - kein Abzug