

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW AMBITION COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -MK 0501	Fahrgestell-Nummer:	TMBJJ8NX2NY022872
Vertrags-Nummer:	53908084	Erstzulassung:	03.02.2022
Internes KZ:	15088138	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW AMBITION COMBI Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW AMBITION COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	112
durchschn. Verbr./100 Km:	4,300	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,800
Leergewicht (kg):	1436	zul. Gewicht (kg):	1960

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 53908084
Amtliches Kennzeichen: HD -MK 0501
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW AMBITION COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
09.01.2024	9059874992	Eigenverschulden	Tür vorne Fahrerseite Tür hinten Fahrerseite Türgriff vorne (aussen) Fahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 53908084
Amtliches Kennzeichen: HD -MK 0501
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW AMBITION COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



TMBJJ8NX2NY022872

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	53.747 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	15.100 km
Typ/Modell	OCTAVIA	HU (Bericht lag vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	TMBJJ8NX2NY022872	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	03.02.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	12/2025, 46.372 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
3	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
4	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren
6	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 91V	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/55 R17 91V	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46160548
Anlieferungsdatum: 25.06.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/60 R16 96H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46160548
Anlieferungsdatum: 25.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	OCTAVIA	Laufleistung (abgelesen)	53.747 km
Fahrgestellnummer	TMBJJ8NX2NY022872	Erstzulassung	03.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46160548
Anlieferungsdatum: 25.06.2026



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



TMBJJ8NX2NY022872

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	53,747 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	15,100 km
Type / Model	OCTAVIA	Main inspection (Report on hand)	04/2027
Vehicle Identification number	TMBJJ8NX2NY022872	Power / Engine displacement	110 kW / 1,968 ccm
First registration	3 Feb 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	12/2025, 46,372 km	Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
2	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint
3	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace
4	Door - rear right side	Door - Scratched - Paint
5	Side panel - rear right side	Side panel - Scratched - Paint
6	Side panel - rear left side	Side panel - Scratched - Paint
7	Door - front right side	Door - Scratched - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 91V	Continental	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	205/55 R17 91V	Continental	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46160548
Delivery date: 25 Jun 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/60 R16 96H	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	205/60 R16 96H	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					05/2029

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46160548
Delivery date: 25 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	OCTAVIA	Mileage (Read)	53,747 km
Vehicle Identification number	TMBJJ8NX2NY022872	First registration	3 Feb 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46160548
Delivery date: 25 Jun 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #1: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint




Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #3: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #3: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #4: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #4: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #4: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint




Damage #4: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Paint



Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch... - Paint



Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Paint



Damage #6: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch... - Paint



Damage #6: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Paint



Damage #7: Door - front right side: Door - Scratched - Paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: **46160548**
Delivery date: 25 Jun 2026



Damage #7: Door - front right side: Door - Scratched - Paint