

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10821960
vom: 17.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002503441
Besichtigt am: 17.06.2026 14:47
Berichts-Nr: 10821960
FIN: WVVZZZE1ZPP048550

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10821960
vom: 17.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKV
Erstzulassungsdatum:	02.06.2023
Laufleistung:	33.071 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Platinum Grey - Soul-Schwarz/ Soul-Schwarz - Dusty Grey Dark/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	30.04.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	20.190 km
Restlauf bis Service:	317 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Fahrprofilauswahl
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
4+1 Lautsprecher	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fertigungsablauf Standard
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fußhebelwerk "Standard"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Gepäckraumboden
Armaturentafel Standard	Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten
Armlehne für Vordersitze	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Getriebe Übersetzung 11,530
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse	Heckantrieb
Batterie 320A (49Ah)	Hinterachsgewicht Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel abblendbar
Betriebsspannung 12 V	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Car2X	Keine Aktionsausführung
CCS-Ladedose	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dachleiste schwarz matt, Lufteinlass und Schweller schwarz matt	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung
Dämpfung hinten, Basis 1	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung vorn	Kurzheck
DC/DC Wandler 3,0 KW	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Digitaler Radioempfang DAB+	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Rückleuchten
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	Leergewichtsbereich Standard
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Linkslenker
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Einton-Signalhorn	Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
Elektrische Luftzusatzheizung	Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Elektro-Motor Aggr.0EH.A	Mittelkonsole mit 2 Becherhaltern vorn
Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07	Müdigkeitserkennung
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen	Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
e-Sound	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Fahrersitz mit Höheneinstellung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10821960
vom: 17.06.2026

o.b.Abgas	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Stabilisator hinten
Ohne Anhängavorrichtung	Stabilisator vorn
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Stahlräder 7,5 J x 18
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Standard-Klimazonen
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Telefonschnittstelle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Fast Lane Modell	Trommelbremsen hinten
Ohne Fußmatten	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Ohne Head-Up Display	Typprüfand Deutschland
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Umweltbonus
Ohne Ladekabel	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Lichtassistent	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Pro"
Ohne Sitzheizung	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Ohne Spurwechselassistent	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Wegfahrsperre elektronisch
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 7,5 J x 18, Winterreifen 215/55 R 18 T
Ohne UNECE CS&SU	Zellmodul A
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	
Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)	
Ohne Zusatz-/Standheizung	
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	
Plattformgruppenklasse 1	
Pro	
Radio "Ready 2 Discover"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Regionscode "ECE" für Radio	
Reifen 215/55 R 18	
Reifenkontrollanzeige	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe- Sicherung	
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fragment"	
Softwareverbund Ausführung 10	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachbedienung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10821960
vom: 17.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Stahl	215/55 R 18 99 Y	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	215/55 R 18 99 Y	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Stahl	215/55 R 18 99 Y	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	215/55 R 18 99 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Winter	Aluminium	215/55 R 18 95 T	6,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	215/55 R 18 95 T	6,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	215/55 R 18 95 T	8,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	215/55 R 18 95 T	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10821960
vom: 17.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Ersetzen und lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Auslegen + Polieren
4	Heckklappe	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10821960
vom: 17.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	535,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	828,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10821960
vom: 17.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE1ZPP048550

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10821960
vom: 17.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10821960
vom: 17.06.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten
links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10821960
vom: 17.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Ersetzen und lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Auslegen + Polieren



4 - Heckklappe - Kratzer - Auslegen + Polieren

