

## GW-Zustandsbericht

### Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
3	Ford Ecosport	WFOBXXMRKBHG09686	28.12.2017	98389

### Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.03.2027	83347	km	01.03.2025	98347	km	01.03.2026

### Vorschäden:

<b>Unfallfrei lt. Vorbesitzer</b>	<b>Umfang und Schadenshöhe:</b>
ja	
<b>Nachlackierung festgestellt</b>	
nein	

### Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	116,00 µm	Tür VR	115,00 µm	Tür HR	109,00 µm	Seitenteil HR	120,00 µm
Motorhaube	113,00 µm	Dach	108,00 µm	Heckklappe	112,00 µm		
Kotflügel VL	101,00 µm	Tür VL	113,00 µm	Tür HL	110,00 µm	Seitenteil HL	121,00 µm

### Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	7,2 mm	Rad h.l.	7,6 mm	Rad v.r.	7,1 mm	Rad h.r.	7,8 mm
Reifengröße:	205/50 R17 93V						

### Felgen:

ohne Befund
-------------

### Bremsen:

vorn links:	ohne Befund	vorn rechts:	ohne Befund
hinten links:	ohne Befund	hinten rechts:	ohne Befund
Feststellbremse:	Dringend Einstellen !!!		

**Stoßdämpfer:**

vorn links:	ohne Befund	vorn rechts:	ohne Befund
hinten links:	ohne Befund	hinten rechts:	ohne Befund

**Stoßdämpfer:**

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse	Handbremse einstellen	Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	<b>E</b>	Kühlergrill unterteil fehlt +Kratzer Gebrauchsspuren
Motorhaube	<b>D</b>	Delle KD
Kotflügel VR		
Türe VR	<b>D</b>	Leicht verformt KD
Türe HR		
Seitenwand HR	<b>D</b>	Delle KD
Stoßfänger hinten	<b>G</b>	Kratzer Gebrauchsspuren
Heckklappe	<b>D</b>	Delle KD
Seitenwand HL	<b>D</b>	Dellen KD + Kratzer ASP
Türe HL	<b>D</b>	Dellen KD + Kratzer ASP
Türe VL		
Dach		

**A** = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |  
**P** = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **BG**

Bewertung durchgeführt von: **CHO**

Datum/Unterschrift Autohaus : \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift Kunde: \_\_\_\_\_