



Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo


Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Blu scuro
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E71PE047935
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	24/05/2023
Chilometraggio:	72338 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	4
Dietro/posteriore	2
Ruote	4
Sinistra	2

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	sì	Tetto apribile elettrico	sì	Tetto panoramico	sì
---------------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

Danni

Cerchio in lega ant. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio in lega ant. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio in lega post. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio in lega post. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Fanale post. parte est. Sx

Infiltrazione d'acqua (senza lesioni rotture)

Sostituire

Dietro/posteriore



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Dietro/posteriore



Modanatura dx paraurti ant.(quando separate)

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Parabrezza

Scheggiatura da pietrisco
Sostituire
Davanti



Parafango post. Sx

Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Porta ant. Sx

Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Spoiler paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Pneumatici			
Davanti Sinistra			
Estate			
In lega			
235/45/20/100/V			
Continentale			
4,8 mm			
Davanti Destra			
Estate			
In lega			
235/45/20/100/V			
Continentale			
4,2 mm			
Dietro Sinistra			
Estate			
In lega			
235/45/20/100/V			
Continentale			
4,3 mm			
Dietro Destra			
Estate			
In lega			
235/45/20/100/V			
Continentale			
3,1 mm			

Controllo			
Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Blu scuro	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì	Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	sì	Livello carburante	25
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	3	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.