

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	B -GF 1530	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFB00X67409168
Vertrags-Nummer:	48705076	Erstzulassung:	20.07.2021
Internes KZ:	14834009	Kilometer-Stand:	139127
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Highland-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 23.193,28

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Easy-Business-Paket	411,76
Highland-Grau Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad	168,07
Sicherheitstrennnetz	0,00
Stoff Titanium Schwarz	0,00
Winter-Paket	411,76
Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-01	45,00
UTC_OTIS_BeklSIX-02540-001-01	0,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Schonbezug Fahrer_SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-01	45,00
UTC_OTIS_BeklSIX-02540-001-01	0,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Schonbezug Fahrer_SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 25.735,19

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 30.624,88

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 30.624,88

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	120
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1448	zul. Gewicht (kg):	1954

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 48705076
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1530
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
07.10.2024	9059936074	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 48705076
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1530
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
31.05.2022	26691	Inspektion und Wartung
31.05.2022	26691	Wartungszusatzumfänge
31.05.2022	26691	Wartungszusatzumfänge
31.05.2022	26691	Wartungszusatzumfänge
31.05.2022	26691	Wartungszusatzumfänge
17.01.2023	51330	Wartungszusatzumfänge
17.01.2023	51330	Inspektion und Wartung
20.09.2023	80392	Wartungszusatzumfänge
20.09.2023	80392	Inspektion und Wartung
13.06.2024	108427	Bremsflüssigkeitswechsel
13.06.2024	108427	TÜV/AU (MwSt-frei)
13.06.2024	108427	TÜV/AU (MwSt-frei)
13.06.2024	108427	Wartungszusatzumfänge
13.06.2024	108427	Wartungszusatzumfänge
13.06.2024	108427	Bremsflüssigkeitswechsel
13.06.2024	108427	Inspektion und Wartung
13.06.2024	108427	Inspektion und Wartung
13.06.2024	108427	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
13.06.2024	108427	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
08.01.2025	108427	Wartungszusatzumfänge
08.01.2025	108427	TÜV/AU (MwSt-frei)
08.01.2025	108427	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
08.01.2025	108427	Bremsflüssigkeitswechsel
08.01.2025	108427	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	23.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	50999 Köln, Sürther Hauptstr. 173
Besichtigungsdatum	30.06.2026
Referenznummern	0031209164 - 0048705076

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 1530	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFB00X67409168
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	20.07.2021
Typ	Mégane Blue dCi 115 Business Edition Grandtour	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Highland-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	139.050 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	06/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Barum	205/55 R16 91H	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Barum	205/55 R16 91H	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/55 R16 91H	5 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/55 R16 91H	5 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand

✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 11.06.2024 bei km 108.424.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür vorne links beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| ✓ | Easy-Business-Paket | ✓ | Highland-Grau Metallic |
| ✓ | Metallic-Lackierung | ✓ | Notrad |
| ✓ | Sicherheitstrennnetz | ✓ | Stoff Titanium Schwarz |
| ✓ | Winter-Paket | ✓ | Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH |
| ✓ | UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage | ✓ | UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013- |
| ✓ | UTC_OTIS_BekI SIX-02540-001- | ✓ | UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012- |
| ✗ | UTC_Schonbezug Fahrer SIX-02540-010- | ✓ | UTC_Warnblitzer |
| ✓ | Winterkompleträder über A.T.U | | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Dach

Dach, verkratzt (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Seite links

Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, beschädigt (Bild 58, Bild 59)

Tür hinten links Einstieg, beschädigt (Bild 51, Bild 52, Bild 53)

Seitenwand links, verkratzt (Bild 54, Bild 55)

C- Säule links Innenverkleidung, beschädigt (Bild 49, Bild 50)

D- Säule links Innenverkleidung, verkratzt (Bild 41, Bild 42)

Seite rechts

Seitenwand rechts, verkratzt (Bild 35, Bild 36, Bild 37)

Tür hinten rechts, verkratzt (Bild 23, Bild 24)

Tür vorne rechts, beschädigt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Tür vorne rechts Einstieg, verkratzt (Bild 25, Bild 26)

Spiegelgehäuse rechts Blende -unlackiert-, verkratzt (Bild 18, Bild 19)

Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt (Bild 16, Bild 17)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 30, Bild 31, Bild 32)

Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt (Bild 38, Bild 39, Bild 40)

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) hinten rechts, beschädigt (Bild 33, Bild 34)

Radkappe(n) hinten links, beschädigt (Bild 56, Bild 57)

Satz Sommerräder, fehlt

Interieur

Himmel, beschädigt (Bild 46, Bild 47, Bild 48)

Fußmatte(n) vorne links, beschädigt (Bild 60, Bild 61)

Sitz vorne links Schonbezug, fehlt

Schlüssel/Schließanl.

Hauptschlüssel Batterie, entladen (Bild 63)

Technik

Motorraum Dichtung, beschädigt (Bild 64)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), fällig

Inspektion klein Mittelklasse, fällig (Bild 62)

Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt (Bild 43, Bild 44, Bild 45)

Ohne Zuordnung

Windlauf, beschädigt (Bild 65)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 66 Fotos.

Haberkamp, Nico

Der Sachverständige, 01.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 14. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 16. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18. Spiegelgehäuse rechts, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Spiegelgehäuse rechts, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 20. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren




Bild 24. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 26. Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27. Dach, verkratzt, lackieren



Bild 28. Dach, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Dach, verkratzt, lackieren



Bild 30. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 32. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Radkappe(n), hinten rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 34. Radkappe(n), hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren



Bild 36. Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 37. Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren



Bild 38. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 40. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 42. D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 43. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 44. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 45. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 46. Himmel, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Himmel, beschädigt, ersetzen



Bild 48. Himmel, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 49. C- Säule links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 50. C- Säule links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 51. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 52. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 53. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 54. Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 55. Seitenwand links, verkratzt, lackieren



Bild 56. Radkappe(n), hinten links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 57. Radkappe(n), hinten links, beschädigt, ersetzen




Bild 58. Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 59. Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen



Bild 60. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 61. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 62. Inspektion klein, Mittelklasse, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 63. Hauptschlüssel, Batterie, entladen, ersetzen



Bild 64. Motorraum, Dichtung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 65. Windlauf, beschädigt, ersetzen



Bild 66.