



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	R-VR 141E
Berichtsnummer :	0000000928202-DE968		
Referenznummer:	31205859		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Basis Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKM81BFPU195432	Laufleistung abgelesen:	44415 km
Erstzulassung / Baujahr:	29.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	29.06.2026 12:26 93093 Donaustauf
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 125 kW (170 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Digital Teal / MIC
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2026 / 06.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	30779 / 30.07.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/-- 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/-- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/-- 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/-- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
2.	Schweller - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
7.	Windschutzscheibe	Steinschlag Im Sichtfeld	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



1. Heckklappe
Kratzer - Lackieren



1. Heckklappe
Kratzer - Lackieren



1. Heckklappe
Kratzer - Lackieren



1. Heckklappe
Kratzer - Lackieren




1. Heckklappe
Kratzer - Lackieren




1. Heckklappe
Kratzer - Lackieren



2. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




6. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Windschutzscheibe
Steinschlag Im Sichtfeld - Erneuern



7. Windschutzscheibe
Steinschlag Im Sichtfeld - Erneuern



7. Windschutzscheibe
Steinschlag Im Sichtfeld - Erneuern

