



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>RT-KP 102</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>000000921210-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31190120</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai i10 (AC3)(01.2020->) Select

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>NLHDN51AANZ125865</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>29090 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>07.04.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>26.05.2026 72581 Dettingen an der Erms</b>
Fahrzeugart:		Aufbauart:	
Kraftstoff:	<b>Superbenzin</b>	Getriebe Art:	<b>Schaltgetriebe</b>
Navi.-Datenträger:		Hubraum / Leistung:	<b>998 ccm / 49 kW (67 PS)</b>
Antriebsart:		Lackfarbe:	<b>Phantom Black / MET</b>
Lackart:		Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 4</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>- / -</b>
Polster Art:		Serviceheft verfügbar:	
Farbe Innenausstattung:		Serviceheft gepflegt:	
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>175/65/R14/-V 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>175/65/R14/-V 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>175/65/R14/-V 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>175/65/R14/-V 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- 2 gehört
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fahrer-Informationen-System (Monochrom-Display 3,8 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Schein- / Laderaumleuchte
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Obsidian Black GLS
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer mit TFT-Farbdisplay, hochauflösend
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionenwarnung (FCA)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Schwarz
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfstützen hinten verstellbar</li> <li>• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar</li> <li>• Mineraleffekt-Lackierung Mangrovengrün</li> <li>• Nebelschlussleuchte</li> <li>• Reifen 175/65 R14 ..H</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li> <li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Servolenkung</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung: Stoff</li> <li>• Stahlfelgen 5,5x14</li> <li>• Stoßfänger Wagenfarbe</li> <li>• Trommelbremse hinter</li> <li>• USB-Anschluss Mittelkonsole</li> <li>• Wegfahrsperre (elektronisch)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion</li> <li>• Licht-aus-Automatik</li> <li>• Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT</li> <li>• Radioempfang digital (DAB+)</li> <li>• Reifen-Reparaturkit</li> <li>• Rücksitzlehne geteilt/klappbar</li> <li>• Schalt-/Wählhebelgriff Leder</li> <li>• Seitenaufprallschutz</li> <li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel</li> <li>• Start/Stop-Anlage</li> <li>• Tagfahrlicht</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> |
|--|--|

### Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht geprüft</b> Nicht geprüft
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	- -
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

### Schaden

	<b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
2.	Radkappe - Hinten - Links	Beschädigt	Erneuern
3.	Radkappe - Vorne - Links	Beschädigt	Erneuern
	<b>Sonstiges</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
4.	Wartung um 6 Monate überzogen - Wertminderung / Herstellergarantie.		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



2. Radkappe - Hinten - Links  
Beschädigt - Erneuern



2. Radkappe - Hinten - Links  
Beschädigt - Erneuern



3. Radkappe - Vorne - Links  
Beschädigt - Erneuern



3. Radkappe - Vorne - Links  
Beschädigt - Erneuern



3. Radkappe - Vorne - Links  
**Beschädigt - Erneuern**



3. Radkappe - Vorne - Links  
**Beschädigt - Erneuern**