


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10491017
vom: 24.04.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002424323
Besichtigt am: 24.04.2026 10:09
Berichts-Nr: 10491017
FIN: WVVWZZZAWZNU044613



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10491017
vom: 24.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CIE
Erstzulassungsdatum:	24.05.2022
Laufleistung:	54.745 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	59 kW (81 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Vorhanden
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10491017
vom: 24.04.2026

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
3 Kopfstützen hinten	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fahrersitz mit Höheneinstellung
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 59 kW	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
4 Lautsprecher	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
4 Stahlräder 5 J x 14	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
4 Türen	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
5-Gang-Schaltgetriebe	Fensterheber elektrisch
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Abgasnorm EU6 AP	Frischlufthausung mit Aktivkohlefilter
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frontantrieb
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Antenne für FM-Empfang	Fußgänger- und Radfahrererkennung
App-Connect	Fußhebelwerk "Standard"
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumboden
Außenspiegel rechts, konvex	Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Basis	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Batterie 320A (49Ah)	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Hinterachse "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Innenspiegel abblendbar
Berganfahrassistent	Instrumententafel geschäumt
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Ceramique	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "Licorice Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Digitaler Radioempfang DAB+	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Drehstromgenerator 140 A	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	Kurzheck
Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	LED-Rückleuchten
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
Einton-Signalhorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10491017
vom: 24.04.2026

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne Sprachsteuerung
Leuchtwertenregulierung	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionslenkrad	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Parkpaket
Normalsitze vorn	Radio "Composition"
Notbremsassistent "Front Assist"	Radschrauben Standard
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Radstand
Ohne 2. Batterie	Radvollblenden
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rechtsverkehr
Ohne Alu/Chrom-Paket	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Reifen 185/70 R 14
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Aufkleber und Embleme	Reifenkontrollanzeige
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne ungeteilt umklappbar
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schaltgetriebe MQ200
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Differenzialsperre	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Dynamic Drive Control	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne ECO-Funktion	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Servolenkung
Ohne Folienbeklebung	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Fußmatten	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Individualeinbau	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Stabilisator vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Standard-Klimazonen
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Lichtassistent	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Mittelarmlehne vorn	Telefonschnittstelle
Ohne Navigationsgerät	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Nebelscheinwerfer	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen	Trommelbremsen hinten
Ohne Sitzheizung	Tür und Seitenverkleidung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10491017
vom: 24.04.2026

Typprüfland Deutschland

Überführungsausrüstung,-nasse Grenze

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Version Standard

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10491017
vom: 24.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Stahl	185/70 R 14 88 H	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	185/70 R 14 88 H	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Stahl	185/70 R 14 88 H	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	185/70 R 14 88 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2030

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10491017
vom: 24.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10491017
 vom: 24.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 11.062,01
Summe (ohne MwSt.):				€ 11.062,01

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	234,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	219,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	236,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	222,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	210,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	220,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	237,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	244,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	392,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10491017
vom: 24.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZNU044613

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10491017
vom: 24.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10491017
vom: 24.04.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach




Lackstärke Tür hinten links



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10491017
vom: 24.04.2026




Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio