

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter von PSA AUTOMOBILES SA,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (G17/G18) ausgeben. Landratsamt München

0. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : DS
0. Typ : J
0. Variante : C
0. Version : YHZU-C2PD00
0.1. Handelsbezeichnung : DS7
0.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm²
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm²
0.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.3.1.(...) der Interpolationsfamilie : IP-YHZ ATN84145-VR3
0.3.2.(...) der ATCT-Familie : AT-YHV 7102-VR3
0.3.3.(...) der PEMS-Familie : 2-VR3-DP
0.3.4.(...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL- MP2LATN84051-VR3
0.3.5.(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.3.6.(...) der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-YHZ 0108-VR3
0.3.7.(...) der Verdunstungsprüffamilie : -
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
PSA AUTOMOBILES SA
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen :
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türrsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
--
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VR1JCYHZURY514611
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 31/01/2024

dem in der am 12/10/2023 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0601*26 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 31/01/2024

Monsieur Yannick BOURVEN

Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 16/02/2024



M. SCHOENWEITZ
Citroën Deutschland
Homologation
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GJ740738
006092

1. Allgemeine Baumerkmale : 2 - 4
3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, Achse 1, -
3. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
4. Hauptabmessungen
4.1. Radstand : 2738 mm
4.2. Achsabstand : 2738 mm
4.3. Länge : 4595 mm
4.4. Breite : 1895 mm
4.5. Höhe : 1631 mm
5. Massen
5.1. Masse in fahrbereitem Zustand : 1585 kg
5.2. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 934 kg
2.: 651 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1638 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmasse : 2050 kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 2050 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 1200 kg
2.: 1100 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3500 kg
18. Technisch zul. max. Anhängermasse bei Beförderung eines : - kg
18.1. Deichselanhängers : 1450 kg
18.3. Zentralachsanhängers : 750 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 70 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 70 kg

20. Antriebsmaschine : PSA
21. Hersteller der Antriebsmaschine : YH01
22. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : 4-Takt / Selbstzündung
23. Arbeitsverfahren : nein
23.1. Reiner Elektroantrieb : -
23.2. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs : 4 in Reihe
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 1499 cm³
25. Hubraum : Diesel
26. Kraftstoff : Dieselmotor
26.1. Einstoffmotor
27. Maximale Leistung : 96 kW bei 3750 U/min
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Diesel : automatisch
28. Getriebe (Typ) : 0.2586
28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 0.2586
28.1.2. Achsantriebsübersetzung

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.061	0.1041	0.1586	0.2104	0.2513	0.3092	0.3826	0.4599	0

29. Höchstgeschwindigkeit : 195 km/h
29.1. Höchstgeschwindigkeit :
Achsen und Radaufhängung :
30. Spurweite : 1.: 1637 mm
2.: 1616 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen : 1.: 235/50 R19 103V - 7.5J19ET46 - C1 A
2.: 235/50 R19 103V - 7.5J19ET46 - C1 A
36. Bremsanlage : -
36.1. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
37. Aufbau :
38. Code des Aufbaus : AC
40. Farbe des Fahrzeugs : schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links,2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -

www.PS-Team.de



046CC0168886

Umweltverträglichkeit
Geräuschpegel

Standgeräusch : 75 dB(A) bei der Motordrehzahl: 2813 min⁻¹
Fahrgeräusch : 68 dB(A)

Abgasnorm : Euro 6 EA

Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

Prüfmasse : 1709 kg
/ cm²

Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

Fahrwiderstandskoeffizienten

f0 : 98.2 N

f1 : 0.163 N/(km/h)

f2 : 0.03796 N/(km/h)³

Fahrzyklus

Fahrzyklusklasse : 3b

Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -

Begrenzte Geschwindigkeit : nein

Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren : Typ I

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	46.7	-	-	55.9	60.8	-	0.33	0.01 x 10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	80 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	80 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Diesel	CO2-Emissionen	g/km	169	141	125	155	145
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	6.5	5.4	4.8	5.9	5.5

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.1. Einsparungen NEFZ :	g/km	3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Diesel	-	Diesel	1.2
	1.2		-

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A.1	215/65 R17 93V 7.00J17 ET44	225/55 R18 93V 7.50J18 ET46	235/55 R18 93V 7.50J18 ET46	205/55 R19 93V 7.50J19 ET38	235/50 R19 93V 7.50J19 ET46	235/45 R20 93V 8.00J20 ET44	
A.2	215/65 R17 93V 7.00J17 ET44	225/55 R18 93V 7.50J18 ET46	235/55 R18 93V 7.50J18 ET46	205/55 R19 93V 7.50J19 ET38	235/50 R19 93V 7.50J19 ET46	235/45 R20 93V 8.00J20 ET44	

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: nein

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laufleistung




Bild 14 : Wartungsnachweis




Bild 15 : Radlaufblende hinten links, Halter gebrochen



Bild 16 : Radlaufblende hinten links, Halter gebrochen




Bild 17 : LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt



Bild 18 : LM-Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt, korrodiert



Bild 19 : LM-Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt, korridiert



Bild 20 : LM-Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt, korridiert



Bild 21 : LM-Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt, korridiert



Bild 22 : LM-Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt, korridiert



Bild 23 : LM-Felge hinten links, korridiert



Bild 24 : LM-Felge hinten links, korridiert




Bild 25 : LM-Felge hinten links, korridiert



Bild 26 : LM-Felge vorne links, glanzgedreht, verschrammt



Bild 27 : LM-Felge vorne links, glanzgedreht, verschrammt

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
10.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 73 µm bis 118 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.04.2024	Letzte Zulassung	09.04.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	DS Automobiles
Typ / Verkaufsbez.	DS 7 (07.2022->) / 7 1.5 BlueHdI 130 Performance Line + (EU6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR1JCYHZURY514611	HSN / TSN	1889 / AGD
DAT Europa-Code®	012350710110001	DAT Marktindex	DE001 6499
Km-Stand abgelesen	22405	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS / B0N9V/B0MM0/KTV	Polster / Farbe	Kunstleder/Alcantara / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.10.2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Automatik-Sicherheitsgurte hinten, Außenspiegel Schwarz, Spiegelfuss Wagenfarbe, Außenspiegel anklappbar, mit Umfeldleuchte, Einparkhilfe / Rückfahrlilfe / Totwinkel-Assistent und Memoryfunktion, Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe, Außentemperaturanzeige, Dachreling schwarz, Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Kamera, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten vorn und hinten (Metall) mit Schriftzug (Logo), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake), Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Kollisionsswarnsystem, Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Monitoring), Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Spurassistent (AFIL), Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung Plus, Fensterheber elektr., vorn mit Komfortschaltung und Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterzierleisten schwarz glänzend, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Design, Fußraumbeleuchtung vorn LED, Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer, Fzg. ohne Induktionsladeschale für Smartphone, Fzg. ohne Rückenlehnenverstellung hinten, Fzg. ohne Zeituhr (analog), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getränkehalter, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Alcantara, Innenausstattung: Interieur Alcantara Schwarz, Innenraumbeleuchtung LED, Innenraumfilter: Pollenfilter und Aktivkohlefilter kombiniert, Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik, Kombiinstrument digital, Kopf-Airbag-System, Kopf-Airbag-System hinten, LM-Felgen 8,5x19 (Silverstone), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modell-Schriftzug DS PERFORMANCE LINE, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP, Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP KAT (YHZ / DV5RC), Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay 12 Zoll, Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Pyrotechnischer Gurtstraffer, Radstand 2738 mm, Reifen 235/50 R19 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung), Rußpartikelfilter, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenbremsen vorn innenbelüftet und Scheibenbremsen hinten, Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten Scheibenwaschdüsen (Magic), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer DS LED Vision, Seiten- und Becken-Airbag vorn und hinten, mit Kopf-Airbag-Einheit, Seiten- und Becken-Airbag vorn, mit Kopf-Airbag-Einheit, Seitenairbag hinten, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt, Service-System: DS IRIS System (Sprach- und Gestensteuerung), Servolenkung elektrisch, Einfachritzel, Sitz-Paket: Sitze, Außenspiegel elektr. verstellbar, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach, Steckdose (12V-Anschluß) im Fond, Stop-Start-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage, USB-/Audio-Schnittstelle (Typ C), Vorbereitung Koffer-/Laderaumboden doppelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
75935	Getriebe Automatik - Typ: AMN8 (8-Stufen)
1509	Komfort-Paket 3
49326	LM-Felgen 8,5x19 (Edinburgh)
11689	Sonderlackierung Perla-Nera-Schwarz Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 09.07.2025 bei Kilometerstand 12.187
bis Wartung verbleiben: 700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Radlaufblende hinten links, Halter gebrochen, erneuern (Bild 15, 16)
2. LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 17)
3. LM-Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt, korrodiert, erneuern (Bild 18, 19, 20, 21, 22)
4. LM-Felge hinten links, korrodiert, erneuern (Bild 23, 24, 25)
5. LM-Felge vorne links, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 26, 27)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Außenspiegel rechts, Lackierung, zerkratzt,
Tür hinten rechts, eingedellt,
Heckklappe, Lackierung, zerkratzt,
Stoßfänger hinten, Lackierung, zerkratzt,