

Ford

FOCUS SPORTBREAK 1.0 ECOBOOST MHEV 114KW (155CV) AUTOMÁT

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0PXXGCHPRG12095



Descripción

Matrícula 6600MSB	Fecha de matriculación 11/06/2024	Kilometraje 54011 km
Color Grau	Año -	Tapicería Cloth
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Schrägheck	Desplazamiento de motor 998 cc	Transmisión Automatisch
Tipo de combustible Benzin	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 114 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches**Fecha del encargo**
17/04/2026**Fecha de peritación aprobada**
20/04/2026

Mecánica

Incidencia de arranque motor
No**No está en condiciones de circular**
No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución
			
002	Rellenar kit de emergencia / -	Faltante	Sustitución
003	Paragolpes / Delantero	Abolladura	Reparar



004 Moldura de paragolpes / Delantero Derecho

Ralladura

Pintar



005 Rejilla de paragolpes / Delantero

Roto

Sustitución



006 Capó / -

Ralladura

Aceptable



007 Puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Reparar



008 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda

Ralladura

Pintar









009 Junta de marco de puerta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Sustitución



010	<p>Llanta / Trasero Izquierdo</p> <p>Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "</p>	Ralladura	Aceptable
			
011	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			
012	<p>Llanta / Trasero Derecho</p> <p>Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "</p>	Ralladura	Aceptable
			
013	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Smart repair
			
014	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
			
015	<p>Llanta / Delantero Derecho</p> <p>Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "</p>	Ralladura	Smart repair
			

Elementos faltantes

 Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)

 Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)

 Chaleco reflectante

- Cubierta de carga
- Libro de mantenimiento

- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Manual de instrucciones

- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	Desconocido	215 / 50 / 17 /	2.7 mm
Delantero Derecho	Desconocido	215 / 50 / 17 /	2.8 mm
Trasero Izquierdo	Desconocido	215 / 50 / 17 /	5.7 mm
Trasero Derecho	Desconocido	215 / 50 / 17 /	5.8 mm

Fotos



Vorne Links



Hinten Rechts



Vorderer Fahrerraum



Laufleistung



Vin



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Fallante



Paragolpes / Delantero / Abolladura



Moldura de paragolpes / Delantero Derecho / Ralladura



Rejilla de paragolpes / Delantero / Roto



Capó / - / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Ralladura



Junta de marco de puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Llanta / Trasero Izquierdo / Ralladura




Paragolpes / Trasero / Ralladura




Llanta / Trasero Derecho / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura