

Historial del Vehiculo -8296-MFY

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
8296-MFY	09/09/2024	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	-- CUBIERTA RUEDA T.I.
8296-MFY	09/09/2024	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
8296-MFY	09/09/2024	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	403003403R - LLANTA ALEACION T.I. 17"
8296-MFY	09/09/2024	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
8296-MFY	09/09/2024	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	403159079R - *TAPACUBOS RUEDA T.I.
8296-MFY	09/09/2024	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA IZDA.
8296-MFY	09/09/2024	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	555019165R - PUENTE TRASERO
8296-MFY	09/09/2024	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PARALELO Y MEDIDAS
8296-MFY	09/09/2024	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLDURA PASE ALETA T.I.
8296-MFY	09/09/2024	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MOLDURA PASE ALETA T.I.
8296-MFY	09/09/2024	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Ajuste
8296-MFY	09/09/2024	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA TRAS. IZDA. IMPACTO02
8296-MFY	09/09/2024	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUENTE TRASERO
8296-MFY	09/09/2024	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUNTA PARAG.T.I. P/PINTAR
8296-MFY	09/09/2024	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - LLANTA ALEACION T.I. 17"
8296-MFY	30/05/2023	5584	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO: D/M, EQU, REP
8296-MFY	21/02/2024	25845	VANDALICOS	-- *VERIFICAR DAÑOS EN SOP. ESPEJO
8296-MFY	21/02/2024	25845	VANDALICOS	Mano de Obra Chapa: LUNA FIJA PTA.D.I. CALZADA
8296-MFY	21/02/2024	25845	VANDALICOS	Mano de Obra Pintura: PILAR D.I.
8296-MFY	21/02/2024	25845	VANDALICOS	- Importe de materiales de pintura
8296-MFY	21/02/2024	25845	VANDALICOS	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
8296-MFY	21/02/2024	25845	VANDALICOS	N/C - LUNA DESC. PTA.D.I.
8296-MFY	21/02/2024	25845	VANDALICOS	Mano de Obra Chapa: PILAR D.I.
8296-MFY	21/02/2024	25845	VANDALICOS	Mano de Obra Chapa: OTRA MANO OBRA
8296-MFY	21/02/2024	25845	VANDALICOS	768316207R - LUNA FIJA PTA.D.I. CALZADA
8296-MFY	21/02/2024	25845	VANDALICOS	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
8296-MFY	21/02/2024	25845	VANDALICOS	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
8296-MFY	06/06/2024	29482	REV 030.000	Aceite motor - 00W20 OEM
8296-MFY	06/06/2024	29482	REV 030.000	Rellenar niveles
8296-MFY	06/06/2024	29482	REV 030.000	Filtro aceite - Nueva

8296-MFY	06/06/2024	29482 REV 030.000	Tasas reciclado residuos
8296-MFY	06/06/2024	29482 REV 030.000	Arandela / tapón cárter - ACERO - Nueva
8296-MFY	06/06/2024	29482 REV 030.000	Filtro actuador caudal gas
8296-MFY	06/06/2024	29482 REV 030.000	Filtro antipolen - ANTIALERGICO - Nueva
8296-MFY	06/06/2024	29482 REV 030.000	MANO DE OBRA
8296-MFY	06/06/2024	29482 REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
8296-MFY	29/05/2025	49938 REV 050.000	FILTRO DE ACEITE REF: F026407231
8296-MFY	29/05/2025	49938 REV 050.000	Aceite motor - 00W20 OEM
8296-MFY	29/05/2025	49938 REV 050.000	Serv inspección 2º año
8296-MFY	29/05/2025	49938 REV 050.000	Pastillas freno dl
8296-MFY	29/05/2025	49938 REV 050.000	MANO DE OBRA
8296-MFY	29/05/2025	49938 REV 050.000	Arandela / tapón cárter - ACERO - Nueva
8296-MFY	29/05/2025	49938 REV 050.000	Tasas reciclado residuos
8296-MFY	19/08/2025	53400 GARANTIA	diagnostio vehiculo con golpe
8296-MFY	19/08/2025	53400 GARANTIA	M,O
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CUBIERTA INF.PARAG.D.
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	215084467R - *PLOT ELASTICO RAD
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	- - *REPROGRAMAR Y CALIBRAR RADAR RENAULT
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	620907296R - ABSORBEDOR PARAG.D.
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	214105FA0B - *RADIADOR AGUA
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	284479914R - *CALCULATEUR RADAR
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	8201494014 - *KIT PEON RADIADOR
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *AJUSTAR FRENTE
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	215592329R - *GUIA AIRE IZQUIER
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	- - *RADIADOR AIRE ACOND.
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA SUP.PARAG.D. D/1-23 P/PINTAR
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	215432175R - *SOPORTE IZ TRAVES
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	626531089R - *GUIA AIRE SUP.PAR
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA MECANICA
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: FARO IZDO. LED Cpto. H/-24 R3
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	620264889R - *CUBIERTA INF.PARAG.D.
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA SUP.PARAG.D. D/1-23 P/PINTAR
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: FARO DCHO. LED Cpto. H/-24 R3
8296-MFY	06/08/2025	53401 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA SUP.PARAG.D. D/1-23 P/PINTAR



RENAULT CAPTUR
INTENS TCE 74KW (100CV) GLP

VIN	VF1RJB00070446433
Primera matriculación	31/3/2023
Kilometraje del vehículo	60.666 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	30/7/2026 10:38:08	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA
------------------------	--------------------	---	-----------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	31/3/2023
Modelo	CAPTUR	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VF1RJB00070446433	Tipo de combustible	Gas

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



3 | Consola central

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



12 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



13 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



4 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Moldura Parachoques DEL

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | Moldura Parachoques DEL

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | Embell Puerta DEL IZ

Tipo de daño	Deformado
Modo de reparación	Reemplazar



11 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



15 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



16 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



17 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



18 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



19 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




20 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Deformado
Modo de reparación	Reemplazar



21 | Carrocería

Tipo de daño	Pieza No Original
Modo de reparación	Pequeño deletreo



22 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



23 | Tapacubos Rueda Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



24 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar

Fotos comerciales

