

19.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Superb 2.0 TSI 140kW DSG AMBITION COMBI Kombi 5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -TI 2021	Fahrgestell-Nummer:	TMBJM7NP9M7064932
Vertrags-Nummer:	65598077	Erstzulassung:	14.05.2021
Internes KZ:	14936665	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Superb 2.0 TSI 140kW DSG AMBITIONCOMBI Kombi 5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Superb 2.0 TSI 140kW DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	140
durchschn. Verbr./100 Km:	6,200	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	230	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,700
Leergewicht (kg):	1557	zul. Gewicht (kg):	2146

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 65598077
Amtliches Kennzeichen: HD -TI 2021
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 2.0 TSI 140kW DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
29.01.2026	9059981408	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
08.05.2024	9059887771	Eigenverschulden	Stoßstange hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 65598077
Amtliches Kennzeichen: HD -TI 2021
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 2.0 TSI 140kW DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
14.02.2023	31615	Inspektion und Wartung
14.02.2023	31615	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



TMBJM7NP9M7064932

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	85,058 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	8,300 km
Type / Model	Superb 2.0 TSI 140kW DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig	Main inspection (Report not on hand)	
Vehicle Identification number	TMBJM7NP9M7064932	Power / Engine displacement	/ 0 ccm
First registration	14 May 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	Black
Fuel type		Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
2	Roof	Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work
3	Side panel - rear right side	Sill - Scratch(es) - Smart repair
4	2nd wheel set	1 alloy rim - Damaged - Loss in value
5	Braking system	Brake discs and pads - rear - Corrosion - Replace
6	Braking system	Brake discs and brake pads - front - Corrosion - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction
2	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
3	Body	Body - Scratch(es) - No deduction
4	Rear bumper	Rear bumper (Ladekante) - Scratch(es) - Smart repair

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer, from 8 May 2024



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/60 R16 99H	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	Not o.k.
2	215/60 R16 99H	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	Not o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/45 R18 94W	Goodyear	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	o.k.
2	235/45 R18 94W	Goodyear	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Inspection date: 10 Jun 2026
Protocol number: 45884483



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Superb 2.0 TSI 140kW DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig	Mileage (Read)	85,058 km
Vehicle Identification number	TMBJM7NP9M7064932	First registration	14 May 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: VIN



Figure 9: Accessories



Figure 10: Accessories



Figure 11: Documents




Figure 12: Mounted tyres



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Inspection date: 10 Jun 2026
Protocol number: 45884483




Figure 25: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace



Damage #2: Roof: Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Roof: Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Side panel - rear right side: Sill - Scratch(es) - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear right side: Sill - Scratch(es) - Smart repair



Damage #4: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Damaged - Loss in value



Damage #4: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Damaged - Loss in value



Damage #5: Braking system: Brake discs and pads - rear - Corrosion - Replace



Damage #6: Braking system: Brake discs and brake pads - front - Corrosion - Replace



TMBJM7NP9M7064932

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	85.058 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	8.300 km
Typ/Modell	Superb 2.0 TSI 140kW DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig	HU (Bericht lag nicht vor)	
Fahrgestellnummer	TMBJM7NP9M7064932	Leistung / Hubraum	/ 0 ccm
Erstzulassung	14.05.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart		Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
4	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - beschädigt - Wertminderung
5	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion - erneuern
6	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - Korrosion - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Ladekante) - Kratzer - Smart Repair

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 08.05.2024

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R16 99H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.
2	215/60 R16 99H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R18 94W	Goodyear	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.
2	235/45 R18 94W	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 10.06.2026
Protokollnummer: 45884483



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Superb 2.0 TSI 140kW DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig	Laufleistung (abgelesen)	85.058 km
Fahrgestellnummer	TMBJM7NP9M7064932	Erstzulassung	14.05.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: FIN



Abbildung 9: Zubehör



Abbildung 10: Zubehör



Abbildung 11: Dokumente




Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 10.06.2026
Protokollnummer: 45884483




Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(...) sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #5: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion - erneuern



Beschädigung #6: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - Korrosion - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott