

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 5202NGW / WBY71EG0605470789 / 5470789

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX1 eDrive20 U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX1 eDrive20 U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	18.104

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5202NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	09/07/2026		
Comentarios:			



Daños no valorables:

5202NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

5202NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR
6. Compresor aire	-	REEMPLAZAR
7. Fluido reparación neumáticos	-	REEMPLAZAR
8. Antirrobo ruedas	-	REEMPLAZAR
9. Antena	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
13. Techo	Pintar Reparado	REPARAR
14. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Guarnecido Techo	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
18. Retrovisor completo dr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	-
19. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
20. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR
21. Puerta tr dr	-	SR Carrocero
22. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
23. Portón tr	-	SR Pintura
24. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
25. Puerta tr iz	-	SR Pintura
26. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO

5202NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos