

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002492127
Besichtigt am:	08.06.2026 13:49
Berichts-Nr:	10750714
FIN:	TMBLR9NP4P7036286

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AWC
Erstzulassungsdatum:	17.03.2023
Laufleistung:	76.872 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite-Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite-Grau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360°"	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Beheizbare Vordersitze
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"KESSY GO" ohne "SAFE" System	Berganfahrassistent
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Betriebserlaubnis Nachtrag
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" mit aut. Bremse Funktion + TRAILER ASSIST	Bordliteratur in Deutsch
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Bordwerkzeug
"Virtual Cockpit"	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
12 Volt-Steckdose(n)	Business Amundsen
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Chrom-Paket (Ausführung 2)
2-Speichen-Multifunktionslenker mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Um- nähung	Chromrahmen um die Seitfenster
2x USB vorne + 2x USB hinten	Climatronic mit Stau- luftregelung, FCKW-frei
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	DAB - Digitaler Radioempfang
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Dachreling, eloxiert
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dachspoiler
8 Lautsprecher (passiv)	Dämpfung hinten,Basis 1
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dämpfung vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dekorleiste Dark Brushed
Abgaskonzept, EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Drehstromgenerator 140 A
Aktive Reifenkontrollanzeige	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Allradantrieb	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Anhängerkupplung, schwenkbar	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	-
Assistenz & AHK	Einstiegsleisten vorne und hinten
Außen-Sound Standard	Elektrische Zusatzheizung
Außenspiegel links, konvex	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrerkniefahrer
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Ausstattungsstufe - Style	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
	Fußhebelwerk "Standard"
	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)

Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung,
 (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)

Heckscheibenwischer "AERO"

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

Komfortsitze vorn

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Diesel

Kühlerschutzgitter mit Chromleiste

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist

Leergewichtsbereich 1

Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum

Leichtmetallräder "CANOPUS" 8Jx19"

Leichtmetallräder "CANOPUS" 8Jx19"

Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht
 (AFS 1)

Linkslenker

Matrix-Beam

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Halter

Mit Multifunktionskamera

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Motorenstart Standard

Navi Amundsen + Web radio

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlussleuchte

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne "drive select"

Ohne 2. Batterie

Ohne Adapter

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Durchladeeinrichtung

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Kindersitz

Ohne Ladeboden

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannen-Set

Preisstützung

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 235/40 R19 96W

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheit
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Side Assist
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit
 Memory
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
 und Airbagschild
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 TOP LED Rückleuchte
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Variant/Avant
 Variante Grundausstattung
 Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht
 Funktion inkl. Welcome Effekt
 Vorbereitung für Kindersitzhalterung mit Sicherheitssystem
 "ISOFIX" auf Beifahrersitz
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 12.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Spotrepair
2	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Lackieren
3	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.230,39
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.293,30
			Summe (ohne MwSt.):	€ 3.523,69

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	212,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLR9NP4P7036286

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Spotrepair



2 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Lackieren



3 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

