


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002278846
Besichtigt am: 19.01.2026 13:41
Berichts-Nr: 9945469
FIN: WAUZZZGE0PB014978

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BSL
Erstzulassungsdatum:	18.11.2022
Laufleistung:	48.337 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brillantschwarz
Farbe Dach:	Brillantschwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	300 kW (409 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Doppelton-Signalhorn
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug
Ablage- und Gepäckraumpaket	Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B
Abwicklung Serie	Elektro-Motor Systemleistung 300KW Grundmotor ist: N02/T68/T83/T0B/T2F
adaptive air suspension sport	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	e-tron Ladesystem kompakt
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
advanced selection	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugladekabel
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Fertigungsablauf Standard
Antriebssystem BEV	Folienbeklebung
Assistenzpaket Stadt	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Assistenzpaket Tour	Fußmatten vorn und hinten
Audi AG	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi connect Navigation & Infotainment	Geschlossener Aufbau
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi connect Schlüssel	Gewichtsbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi music interface	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12
Audi phone box	Glanzpaket
Audi pre sense front	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Audi pre sense rear	Head-up-Display
Audi Soundsystem	Heckspoiler
Audi virtual cockpit plus	Heizleistung Standard
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
Außenspiegel links, asphärisch	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang und gerade, für das e-tron Ladesystem
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Innenbeleuchtung
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Basis	Kältemittel R1234yf
Batterie 380A (68Ah)	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bedientasten schwarz matt	Keine Aktionsausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Bordliteratur in Deutsch	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Bordwerkzeug	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kofferraumbodenmatte
Dachreling in Aluminium	Komfortmittelarmlehne vorn
Datenmodul Europa	Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung
Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau	
Digitaler Radioempfang	

Komfortschlüssel, ohne Safelock	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Kopfstützen vorn	Progressivlenkung
Kreuzungsassistent	quattro
Ladedose CCS Typ 2	Räder der Serie
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	Räder, 5-Arm-Turbine, schwarz, glanzgedreht, 9,5Jx21, Reifen 265/45 R21
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Rechtsverkehr
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Regionscode " ECE " für Radio
Linkslenker	Reifen 265/45 R21 108H xl
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Reifendruck-Kontrollanzeige
Manuell betätigte Türen	Reifenreparaturset
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Rückfahrkamera
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	S line
Mit Multifunktionskamera	Schalttafeloberseite in Kunstleder
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll
Nachtsichtassistent	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll
Nichtraucherausführung	Scheibenwischerarme und -blätter Standard
Normalsitze vorn	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
o.b.Abgas	Serienqualität
Ohne Anhängervorrichtung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sicherheitslenksäule
Ohne Car2X	Sitzbelegungserkennung
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Sitzheizung vorn und hinten
Ohne Dekorfolien/Embleme	Sondersteuerung I/VP
Ohne Feuerlöscher	Sonnenblenden vorn
Ohne Garagentoröffner	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne integriertes Mautsystem	spezielles Typschild EU
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Ohne Luftqualität-Paket	Standard-Klimazonen
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Standklimatisierung
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Steuerungsnummer 8
Ohne Projektionslicht Singleframe	Stoßfänger S line
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Tagfahrlicht
Ohne Sonnenschutzrollo	Technology selection
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Wandhalterung	Trennnetz
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Typprüfand Deutschland
Ohne zus.Warnleuchten	Variante Grundausstattung
Ohne zusätzliche Bereifung	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)	Vorbereitung für Functions on Demand
Panorama-Glasdach	Vorbereitung für Smartphone-Interface



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9945469
vom: 30.01.2026

Vordersitze manuell einstellbar

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul C

Zweiter Ladezugang

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	8,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 12.2027
Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Gebrochen	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Fehlstellung	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfängergitter vorne mitte	Chemische Verunreinigung	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Smart Repair
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
8	Unterboden vorne	Gebrochen	Ersetzen
9	Stoßfängerspoiler vorne links	Fehlstellung	Instandsetzen + lackieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	386,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE0PB014978

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment




Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfängerspoiler vorne - Gebrochen - Ersetzen



2 - Stoßfänger hinten - Fehlstellung - Instandsetzen + lackieren




3 - Stoßfängergitter vorne mitte - Chemische Verunreinigung - Ersetzen




4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Optische Wertminderung



6 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Smart Repair



7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



8 - Unterboden vorne - Gebrochen - Ersetzen



9 - Stoßfängerspoiler vorne links - Fehlstellung - Instandsetzen + lackieren



FEHLTEILE

1 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen

