

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

0324NGK / WBA11GF0X07U19625 / 7U19625

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	118D F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	118D F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.962

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0324NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	24/04/2026		
Comentarios:	VH REPARADO ANTERIORMENTE		

Daños no valorables:

0324NGK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

0324NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Neumático dl iz - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Neumático dl dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR
7. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
11. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
16. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
17. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
18. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
19. Guarnecido entrada maletero	-	SR Plásticos
20. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos
21. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
22. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
23. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
24. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
25. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
26. Emblema paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas
27. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
28. Aleta dl dr	-	SR Pintura
29. Puerta dl dr	-	SR Pintura
30. Puerta tr dr	-	SR Pintura

0324NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
31. Moldura estribo dr	-	PULIR
32. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR
33. Piloto tr dr	-	PULIDO POLICARBONATO