

Bewertungsprotokoll

Scherer GmbH & Co. KG · Schönbornstraße 52 / Goldbacher Straße 85, 63741 Aschaffenburg

Name Michaela Maier
Unternehmen / Abteilung - / -
Straße Anne-Frank-Str. 12 d
Postleitzahl / Ort 63762 · Großostheim
Amtl. Kennzeichen AB-MN2007

E-Mail
Tel. (Privat)
Tel. (Büro)
Mobil
Fax

frausuess@gmx.de
+49 1511 2775608
-
-
-

Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Modell:	Mini (BMW) Mini Cooper S Cabrio Mini Coop								
Kennzeichen	AB-MN2007	Vin	WMWMS31050TX78902	Erstzulassung	10.07.2009	MwSt. ausweisbar	Nein		
Außenfarbe	gelb	Kraftstoff	Benzin	Leistung	128 kW (174 PS)	Re-Import	Nein	Leistungssteigerung	Nein
km lt. Kunde	149.500	max. km Übergabe	151.100	km lt. Tacho	151.085	unfallfrei	Ja	Vorbesitzer	3

Der Verkäufer erklärt dass das Fahrzeug seines Wissens	Ja	Nein
Kilometer laut Tacho: 151.085km		
Kilometer laut Kunde: 149.500km		
Max. Kilometer bei Übergabe: 151.100km		
Fahrzeug ist Unfallfrei	X	
Fahrzeug ist Reimport		X
Fahrzeug mit Chiptuning bzw. Leistungssteigerung		X
Gewerbliche Nutzung als Taxi		X
Gewerbliche Nutzung als Mietwagen		X
Gewerbliche Nutzung als Fahrschulwagen		X
Im alleinigen Eigentum des Verkäufers (Kunden) steht und frei von Rechten Dritter ist: Falls nein, mit folgenden Rechten Dritter belastet ist		

Noch den ersten Motor hat Falls nein, Datum und Stand des km-Zählers beim Einbau des neuen Motors:		

Noch den alten Tacho hat Falls nein, Datum und Stand des km-Zählers beim Einbau des neuen Tachos:		

Fahrzeug hat Vorschäden Keine Einträge erfasst.		

Datum, Unterschrift Kunde

Vorschäden

Keine Einträge erfasst.

Schäden

Nr.	Schaden und Schadensbeschreibung		
#S.01	Sitz, Sitzlehne vorne links · Mittel Beschädigt	Beschreibung	Beschädigt (Leder)
		Reparatur	Smart Repair
#S.02	, · Mittel Beschädigt	Beschreibung	Innenraum verschmutzt
		Reparatur	Akzeptiert
#S.03	Rückspiegel, Rückspiegelgehäuse links · Leicht Kratzer	Beschreibung	Verkratzt
		Reparatur	Smart Repair
#S.04	Rückspiegel, Rückspiegelgehäuse rechts · Leicht Kratzer	Beschreibung	Kratzer
		Reparatur	Akzeptiert
#S.05	Scheinwerfer, Heckscheinwerfer links · Mittel Beschädigt	Beschreibung	Leuchtmittel ohne Funktion
		Reparatur	erneuern I
#S.06	, · Schwer Beschädigt	Beschreibung	Reifen HA DOT 072016
		Reparatur	Wechsel empfohlen
#S.07	Karosserie (außen), Frontschürze · Mittel Kratzer	Beschreibung	Beschädigt
		Reparatur	Smart Repair
#S.08	Karosserie (außen), Frontgitter · Mittel Beschädigt	Beschreibung	Gelöst
		Reparatur	Prüfen/Beheben
#S.09	Karosserie (außen), Kotflügel hinten links · Mittel Delle	Beschreibung	Dellen
		Reparatur	Sanft instandsetzen
#S.10	Karosserie (außen), Kotflügel hinten rechts · Mittel Delle	Beschreibung	Dellen
		Reparatur	Sanft instandsetzen
#S.11	Karosserie (außen), Heckklappe · Mittel Delle	Beschreibung	Dellen
		Reparatur	Sanft instandsetzen
#S.12	, · Leicht Beschädigt	Beschreibung	Gummileisten rissig
		Reparatur	Akzeptiert

Technische Schäden

Nr.	Schaden und Schadensbeschreibung		
#T.01	Motor/Getriebe, Motor · Leicht	Beschreibung	Ölverlust leicht
		Reparatur	Akzeptiert

Radsatz Schäden

Nr.	Schaden und Schadensbeschreibung		
#R.01	Felge vorne rechts · Mittel Kratzer	Beschreibung	Kratzer (bis 17")
		Reparatur	Akzeptiert

Zubehör

Keine Einträge erfasst.

Radsätze

Radsatz 1 (montiert) verfügbar vor Ort										
Pos.	Reifen					Felgen				
	Zustand	Reifenart	Hersteller	Eckdaten	Profil	Zustand	Hersteller	Material	Zoll	Radkappe
VL	i.O.	Sommer	Michelin	205/45 · Y17	7 mm	i.O.	-ORIGINAL-	Alu	17	Original nicht vorhanden
VR	i.O.	Sommer	Michelin	205/45 · Y17	7 mm	i.O.	-ORIGINAL-	Alu	17	Original nicht vorhanden
HL	i.O.	Sommer	Michelin	205/45 · Y17	4 mm	i.O.	-ORIGINAL-	Alu	17	Original nicht vorhanden
HR	i.O.	Sommer	Michelin	205/45 · Y17	4 mm	i.O.	-ORIGINAL-	Alu	17	Original nicht vorhanden

Radsatz 2 verfügbar vor Ort										
Pos.	Reifen					Felgen				
	Zustand	Reifenart	Hersteller	Eckdaten	Profil	Zustand	Hersteller	Material	Zoll	Radkappe
VL	n.i.O.	Winter	Bridgestone	195/55 · H16	7 mm	i.O.	-ORIGINAL-	Alu	16	Original nicht vorhanden
VR	n.i.O.	Winter	Bridgestone	195/55 · H16	7 mm	i.O.	-ORIGINAL-	Alu	16	Original nicht vorhanden
HL	n.i.O.	Winter	Bridgestone	195/55 · H16	7 mm	i.O.	-ORIGINAL-	Alu	16	Original nicht vorhanden
HR	n.i.O.	Winter	Bridgestone	195/55 · H16	7 mm	i.O.	-ORIGINAL-	Alu	16	Original nicht vorhanden

Checkliste

	Ja	Nein	Aktiv		Ja	Nein	Aktiv
Zulassungsbescheinigung Teil I			X	Bordbuch / -mappe			X
Zulassungsbescheinigung Teil II			X	Zigarettenanzünder			X
Fahrzeugschlüssel Einzelpreis · Anzahl: von			X	Wagenheber			X
COC-Papiere			X	Kompressor			X
Kundendienstscheckheft			X	Füllmittel			X
Verbandskasten			X	Sommerbereifung vorhanden			X
Werkzeug			X	Winterbereifung			X
Warndreieck			X	Ganzjahresbereifung			X
HU-Bescheinigung			X	MwSt. ausweisbar			X
Felgenschlösser			X	Re-Import			X
Navigations-Datenträger			X	Chiptuning			X
Windschott			X	Mietwagen			X
Kundenrechnung			X	Fahrschulwagen			X
Reparaturnachweis			X	Raucherfahrzeug			X
Schlüssel Anhängerkupplung			X	Haustier Verschmutzung			X
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			X	Taxi			X
Anhängerkupplung / Kugelkopf			X	Ladekabel			X
Laderaumabdeckung			X	Schnellladekabel			X
Trennnetz			X	Dachträger			
Feuerlöscher				Connect Code			
				Pauschalschaden			X

Schadensbilder



#S.01 Beschädigt (Leder) (Bild 1/1)



#S.02 Innenraum verschmutzt (Bild 1/3)



#S.02 Innenraum verschmutzt (Bild 2/3)



#S.02 Innenraum verschmutzt (Bild 3/3)



#S.03 Verkratzt (Bild 1/1)



#S.04 Kratzer (Bild 1/1)



#S.05 Leuchtmittel ohne Funktion (Bild 1/2)



#S.05 Leuchtmittel ohne Funktion (Bild 2/2)



#S.06 Reifen HA DOT 072016 (Bild 1/1)




#S.07 Beschädigt (Bild 1/1)




#S.08 Gelöst (Bild 1/2)



#S.08 Gelöst (Bild 2/2)



#S.09 Dellen (Bild 1/2)



#S.09 Dellen (Bild 2/2)




#S.10 Dellen (Bild 1/2)



#S.10 Dellen (Bild 2/2)




#S.11 Dellen (Bild 1/1)



#S.12 Gummileisten rissig (Bild 1/2)



#S.12 Gummileisten rissig (Bild 2/2)



#T.01 Ölverlust leicht (Bild 1/2)



#T.01 Ölverlust leicht (Bild 2/2)



#R.01 Kratzer (bis 17") (Bild 1/1)

Fahrzeugbilder



Fahrzeug (vollständig) außen: vorne links



Fahrzeug außen: hinten rechts



Fahrzeug außen: Seitenansicht rechts



Fahrzeug außen: Seitenansicht links



Innenraum Fahrerseite




Instrumententafel bei laufendem Motor mit LESBAREM km-Stand



Infotainment



Motorraum





Radsatz 1 · VL · Bild 1

Radsatz 1 · VR · Bild 1



Radsatz 1 · HL · Bild 1



Radsatz 1 · HR · Bild 1



Radsatz 2 · VL · Bild 1



Radsatz 2 · VR · Bild 1



Radsatz 2 · HL · Bild 1



Radsatz 2 · HR · Bild 1