



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	BI-MC 2304
Berichtsnummer :	0000000903190-DE968		
Referenznummer:	31124195		

Fahrzeugdaten

Kia ProCeed (CD)(2018->) GT-Line

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH2G15GML048099	Laufleistung abgelesen:	22149 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.12.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	26.02.2026 33739 Bielefeld
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1482 ccm / 118 kW (160 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	-
Lackart:	-	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	12.2026 / 12.2026
Polster Art:	-	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	20666 / 19.11.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Kumho	225/40/R18/-- 8 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Kumho	225/40/R18/-- 8 mm
2. Achse - links / Zust.	Kumho	225/40/R18/-- 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Kumho	225/40/R18/-- 8 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Michelin	/// 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	/// 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	/// 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	/// 4 mm
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Abbiegelicht • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display • Ausstattung GT-LINE • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide • Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System) • Bi-LED-Scheinwerfer • Bordcomputer • Chromeinfassung Seitenfenster • Dachantenne im Haifischflossen-Design • Dachspoiler • Einparkhilfe hinten • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | <ul style="list-style-type: none"> • Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion • Aktives Bremslicht (ESS) • Antriebs-Schlupfregelung (TCS) • Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display • Außenspiegel elektr. anklappbar • Unterschiedspiegel heizbar • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Bremsassistent • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachhimmel schwarz • Diebstahl-Warnanlage • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung |
|--|---|

- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 7x17
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Parkbremse elektrisch
- Reifen 225/45 R17 ..W
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Navi-Paket
- Ausstattung-Paket: Technologie-Paket
Scheibenwaschdüsen heizbar, Kombiinstrument digital, Fahrassistenten-System: Intelligentes Parksystem mit Einpark-Assistent (Parallel- und Quereinparken und Parallelausparken), Einparkhilfe vorn, Heckklappenöffnung elektr., Induktionsladeschale für Smartphone
- Sonderlackierung White DeLuxe

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Wartung fällig. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Wartung über 7 Monate überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung