

GKK Gutachten GmbH  
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
www.gkk-gutachten.de  
Email: info@gkk-gutachten.de

## Verkaufsbericht



### Vorgang

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ihr Auftrag vom    | 25.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| Besichtigungsort   | 36272 Niederaula, Industriestraße 11                                |
| Besichtigungsdatum | 08.07.2026                                                          |
| Referenznummern    | 0002110223                                                          |

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

|                                      |                       |                        |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Fahrzeugident.-Nr. VXEYJYHVXSU331889 |                       |                        |                   |
| Fahrzeugart                          | PKW - Kasten          | Farbton / Lackart      | Kaolin-Weiß / Uni |
| Hersteller                           | Opel                  | Nächste HU             | keine Angabe      |
| Typ / Verkaufsbez.                   | Vivaro Kasten Basis M | Laufleistung abgelesen | 6.253 km          |
| Erstzulassung                        | 14.10.2025            | Emissionsklasse        | Euro 6e           |
| Getriebe / Gänge                     | Manuell / 6           | Sitzplätze / Türen     | 3 / 5             |
| Achsen / angetrieben                 | 2 / 1                 | Anzahl Besitzer        | keine Angabe      |
| Motorart                             | Reihenmotor / Diesel  | Hubraum / Nennleistung | 1.499 ccm / 88 KW |
| Antriebsart                          | Frontantrieb          |                        |                   |

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

| Montierte Räder:                |                 |           |            |             |             |
|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Position                        | Reifenart       | Felgenart | Hersteller | Dimension   | Profiltiefe |
| vorn links                      | Allwetterreifen | Stahlrad  | Michelin   | 215/60 R17C | 7 mm        |
| vorn rechts                     | Allwetterreifen | Stahlrad  | Michelin   | 215/60 R17C | 7 mm        |
| hinten rechts                   | Allwetterreifen | Stahlrad  | Michelin   | 215/60 R17C | 7 mm        |
| hinten links                    | Allwetterreifen | Stahlrad  | Michelin   | 215/60 R17C | 7 mm        |
| Reservebereifung: Fahrbereifung |                 |           |            |             |             |

| Allgemeines / Zustand                  |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit              | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt     |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen              | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit          | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✓ Serviceheft vorhanden                | ✓ Rangierfahrt durchgeführt.           |
| ✗ Probefahrt durchgeführt.             | ✗ Ladekabel vorhanden                  |
| ✓ Anhängerkupplung vorhanden           | ✗ Bordwerkzeug vorhanden               |
| Erster Kundendienst noch nicht fällig. |                                        |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten   |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ✓ Motor startet eigenständig           | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig                       |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig           | ✗ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig                 |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig          | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen |                                                           |

| Fahrzeugzustand |          |
|-----------------|----------|
| ✗ verschmutzt   | ✗ nass   |
| ✗ Eis           | ✗ Schnee |

| Fahrzeugstandort                  |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit                      | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich      |

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊗ Nicht vorhanden

| Vorschaden          | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Keine festgestellt. |                                                    |              |

| Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.</p> <p>Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, keine Fahrzeugdaten, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.</p> <p>Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und lauffleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.</p> |

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

### Serienausstattung

|                                                    |                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)            | Getriebe 6-Gang                                                                        |
| Heckflügeltüren ohne Verglasung                    | Karosserie/Aufbau: Kasten                                                              |
| Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2               | Klimaanlage                                                                            |
| Laderaumtrennwand geschlossen                      | Lendenwirbelstütze Sitz vorn links                                                     |
| Lenksäule (Lenkrad) verstellbar                    | Leuchtweitenregelung                                                                   |
| Modellpflege                                       | Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz                                           |
| Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar               | Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung                                         |
| Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung        | Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) |
| Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent           | Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor                                      |
| Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent           | Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)                    |
| Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent | Fahrassistenz-System: Automatische Fahrlichtschaltung inkl. Fernlichtassistent         |
| Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)               | Motor 1,5 Ltr. - 88 kW CDTI DPF                                                        |
| Sitz vorn rechts mechan. verstellbar               | Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                                          |
| Start/Stop-Anlage                                  | Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum                                           |
| Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole          | Tagfahrlicht                                                                           |
| Verzurrösen Laderaum                               | Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite                                         |
| Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite        | Wegfahrsperre                                                                          |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung              | Radstand 3275 mm                                                                       |
| Reifendruck-Kontrollsystem                         | Rußpartikelfilter                                                                      |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e               | Scheibenwischer mit Intervallschaltung                                                 |
| Scheibenwischer mit Regensensor                    | Scheinwerfer Halogen                                                                   |
| Schiebetür rechts                                  | SCR-System (AdBlue-Technologie)                                                        |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig              | Servolenkung                                                                           |
| Sicht-Paket                                        | Einschaltautomatik für Fahrlicht                                                       |
| Doppelsitzbank vorn mit Staufach                   | DAB-Tuner (Radioempfang digital)                                                       |
| Bremsassistent                                     | Bordcomputer                                                                           |
| Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)          | Audiobedienung am Lenkrad                                                              |
| Armlehne vorn links                                | Antriebsart: Frontantrieb                                                              |
| Anti-Blockier-System (ABS)                         | Airbag Beifahrerseite                                                                  |
| Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                      |                                                                                        |

### Sonderausstattung

|                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gepäckraumbeleuchtung (LED)                                                         | Reserverad in Fahrbereifung                                          |
| Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Doppelsitzbank ModuWork | Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne |
| Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent                                           | Worksite-Paket                                                       |
| Unterfahrschutz                                                                     | Fahrwerk erhöht                                                      |
| Erhöhte Nutzlast                                                                    | Stahlfelgen 7x17                                                     |
| Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)                                                 | Grip-Control                                                         |

## Sonderausstattung

|                                                                |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sitzverstellung vorn links (6-fach)                            | Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional                         |
| Surround-View-Paket                                            | Licht- und Sicht-Paket                                                           |
| Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | Nebelscheinwerfer                                                                |
| Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach                                | City-Paket                                                                       |
| Kombiinstrument digital (10,0 Zoll)                            | Infotainment-System: "IVI MID" mit 10" Touchscreen, DAB, Bluetooth-Schnittstelle |
| Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht                       | Einparkhilfe vorn und hinten mit Parksensoren seitlich                           |

#### Wertbeeinflussende Faktoren

| Heck (Angaben ohne MwSt.)                                                                    | Reparaturkosten | MW       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 23, Bild 24)          | 608,01 €        | 547,21 € |
| Hecktür links Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 14, Bild 15)                      | 77,26 €         | 69,53 €  |
| Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)                                               | Reparaturkosten | MW       |
| Radkappe(n) vorne rechts, fehlt, ersetzen (Bild 20)                                          | 71,21 €         | 71,21 €  |
| Exterieur (Angaben ohne MwSt.)                                                               | Reparaturkosten | MW       |
| Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 17, Bild 18, Bild 19)                  | 140,00 €        | 140,00 € |
| Interieur (Angaben ohne MwSt.)                                                               | Reparaturkosten | MW       |
| Laderaum, verkratzt, Gebrauchsspur                                                           | 0,00 €          | 0,00 €   |
| Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)                                                               | Reparaturkosten | MW       |
| HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 16) | 132,77 €        | 132,77 € |
| Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 21, Bild 22)                             | 80,00 €         | 80,00 €  |

#### Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Reparaturkosten</b>      | <b>1.109,25 €</b>  |
| <b>Minderwert</b>           | <b>1.040,72 €</b>  |
| <b>Händlereinkaufspreis</b> | <b>16.075,00 €</b> |
| <b>Händlerverkaufspreis</b> | <b>18.150,00 €</b> |

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

#### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

#### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 26 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 30.07.2026

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Hecktür links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 15 Hecktür links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen




Bild 16 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

## Fotoanlage




Bild 17 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 18 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

## Fotoanlage



Bild 19 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 20 Radkappe(n), vorne rechts, fehlt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 21 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 22 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

## Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 25




Bild 26