

EC Certificate of Conformity

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	140	---	---	6.1	---	---
Extra-urban conditions	97	---	---	4.2	---	---
Combined	113	---	---	4.9	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol Diesel / CNG

LPG / NG [g/km] LPG / NG [g/km]

Others [g/km] Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	171	---	---	7.6	---	---
Medium	126	---	---	5.6	---	---
High	114	---	---	5.0	---	---
Extra High	136	---	---	6.0	---	---
Combined	132	---	---	5.8	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2.+5 kg##NO
35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET43;
##205/55 R16 94V XL#7,0JX16 ET43:##205/55 R16 91V#6,5JX16 ET46:##205/55 R16 94V
XL#6,5JX16 ET46:##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET46:##225/45 R17 91W#7,5JX17 ET46:##
#205/60 R17 93H M+S#7,5JX17 ET46:##205/55 R16 91H M+S#7,0JX16 ET43:##205/55 R16
91H M+S#6,5JX16 ET46:##225/40 R18 92V XL M+S#7,5JX18 ET46:##

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

- 0.1. Make (Trade name of manufacturer): SEAT
0.2. Type: KL
Variant: SDFYAXO
Version: FD7MFD7CW0024BVL1BAA15A8H
Commercial name: SEAT LEON SP
0.2.1. Interpolation family's identifier: IP-MQB37WZ_A1_0575-VSS-1
0.2.3.1. ATCT family's identifier: AT-5Q0_0V_0280_000-VSS-1
0.2.3.2. PEMS family's identifier: 09-VSS-715W_KL_DFYA_FD7_A_1-000
0.2.3.3. Roadload family's identifier: RL-DQ200_7F_20_001-WVW-1
0.2.3.4. Roadload matrix family's identifier (if applicable):
0.2.3.5. Periodic regeneration family's identifier: PR-VW_00221_00_000-WVW-1
0.2.3.6. Evaporative test family's identifier: EV-AU_DGW_D_AZAAAA-WVW-1
0.2.3.7. Vehicle category: M1
0.4. Company name and address of manufacturer: SEAT, S.A.
Autovia A-2, Km. 585
ES-08760 Martorell

0.5. Location and method of attachment of the statutory plates:
On the right A-pillar, glued or bonded

0.6. Location of the vehicle identification number:
In the engine compartment, right

0.10. Vehicle identification number: VSSZZKLZNR028827
0.11. Date of manufacture of the vehicle: 2021-11-05

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*14 issued on 2021-07-28 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2021-11-05

Martorell, 2021-11-05

Joaquín Serra Oliveras
Director Quality Assurance

Adrià Martín Milà
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZKLZNR028827

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1 Axle 1
	Interconnection of powered axles:	-----
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2672
4.1.	Axle spacing [mm]:	2672
5.	Length [mm]:	4642
6.	Width [mm]:	1799
7.	Height [mm]:	1450
13.	Mass in running order [kg]:	1441
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1486
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1990
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1000 / 1040
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3490
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1500
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	720
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DFV
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	NOVC-HEV
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1498
26.	Fuel:	petrol/hybrid
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	-----
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	110.00 / 5000
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-----
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	9.40
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-----

28.	Gearbox (type):	automatic									
28.1.	Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2.	Gearbox ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2.	Final drive ratio:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2.	Total gear ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29.	Maximum speed [km/h]:	218									
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1544 / 1514									
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO ₂ determination:										
	Axle 1:	225/45 R17 91W	/ 7.5JX17 ET46		/ B / C1						
	Axle 2:	225/45 R17 91W	/ 7.5JX17 ET46		/ B / C1						
36.	Trailer brake connections:	-----									
38.	Code for bodywork:	AC									
40.	Colour of vehicle:	BLACK									
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1									
42.	Number of seating positions (including the driver):	5									
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---									
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---									
46.	Sound level										
	Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	75.60 / 3750									
	Drive-by [dB(A)]:	67.00									
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP									
47.1.	Parameters for emission testing of Vind:										
47.1.1.	Test mass [kg]:	1566									
47.1.2.	Frontal area [m ²]:	-----									
47.1.3.	Road load coefficients										
		47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h) ²]							
		120.505736	0.173000	0.030734							
47.2.	Driving cycle:										
47.2.1.	Driving cycle class:	3b									
47.2.2.	Downscaling factor (f _{gas}):	-----									
47.2.3.	Capped speed:	no									
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP									
	1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)										
		Petrol /	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃	Particles	Particles #	Particles #
	Diesel	134.8	21.2	18.1	18.5	-----	-----	-----	0.0000	0.06E11	---
	LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
	Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
	2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]										
	Petrol /	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particles	Particles #	Particles #	Particles #
	Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
	LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
	Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:	-----									
48.2.	Declared maximum RDE values (if	NO _x [mg/km]		Particles (number) with exponent (#/km)							
	Complete RDE trip:	60.0		6.00 E11							
	Urban RDE trip:	60.0		6.00 E11							



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Freigestellt vorne links




Bild 15 : Freigestellt hinten links




Bild 16 : Freigestellt vorne rechts




Bild 17 : Freigestellt hinten rechts




Bild 18 : Vorne rechts




Bild 19 : Hinten rechts



Bild 20 : Vorne links




Bild 21 : Hinten links



Bild 22 : Laufleistung

RECHNUNG

Kundenoriginal

Audatus Software GmbH & Co. KG, Wasserstraße 3, 66115 Saarbrücken

Frau Friedrich
Viermann
Sinnbergstr. 7
66389 Bous

Rechnung Nr.:

Rechnungsdatum:

Rechnungs-Nr.:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Leistungs-Nr.:

Leistungsdatum:

Zwischensumme

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.

Audatus Software GmbH & Co. KG

66115 Saarbrücken

Telefon: 0681 996139-0

Telefon: 0681 996139-141

Internet: www.audatus.de

Internet: www.audatus.de

Internet: www.audatus.de

Internet: www.audatus.de

Internet: www.audatus.de

Internet: www.audatus.de

Internet: www.audatus.de

Internet: www.audatus.de

Internet: www.audatus.de

Internet: www.audatus.de

629.04

4 000093960CR

SICHT KIT

40,87 1,00 Stück

#3

629.04

3 01330070

UVV Verbindungsring
regelmäßige Prüfung von Fahrzeugen durch
Sachkundige nach
Vorschrift "Fahrzeuge"
DGUV Vorschrift 70

3783

Bild 23 : Wartungsnachweis




Bild 24 : Stoßfänger vorne smart reparieren
Stoßfänger vorne Kratzer




Bild 25 : Stoßstange hinten Kratzer



Bild 26 : Stoßstange hinten Kratzer




Bild 27 : Heckklappe Kratzer




Bild 28 : Heckklappe Kratzer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4089812
Hersteller	Seat
Model	León
Variante	FR 1.5 eTSI MHEV
Listenpreis	29.592,45
VIN	VSSZZZKLZNR028827
Erstzulassungsdatum	1.1.2022
Kennzeichen	M WE9228

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4089812

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026106565	22.04.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.104,33

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 115 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.01.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	SEAT	Typ / Verkaufsbez.	Leon Sportstourer 1.5 eTSI ACT OPF DSG FR
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKLZNR028827	HSN / TSN	7593 / ASF
Schlüssel-Nr.	10191988	Km-Stand abgelesen	57480
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	/ Reihomotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 94 W	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 W	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A / O	5 mm
2 links	225 / 45 R 17 94 W	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 W	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A / O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 17 91 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	6 mm
225 / 45 R 17 91 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	6 mm
225 / 45 R 17 91 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	6 mm
225 / 45 R 17 91 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

Serienausstattung

Serie: Ablage tasche an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopf-Airbagsystem, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Cosmo Grau lackiert, Blinkleuchten mit LED-Technologie integriert in Außenspiegel, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachreling, schwarz, Differentialsperre, elektronisch XDS, Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumrollo, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage GRA, Getriebe: 7-Gang DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem in der 2. Sitzreihe links und rechts, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Technologie für Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Heckleuchten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Dreispeichenlenkrad in Leder mit Multifunktion und Logo, Leselampe vorn/hinten, Licht: Voll-LED-Heckleuchten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie, Ottopartikelfilter, Paket: LED-Innenlicht-Paket, Polster: Stoff, Radio: Media System Plus, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-C -Schnittstelle, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 7,5 J x 17" "Dynamic II", Räder: Tyre fit, SEAT CONNECT, SEAT Drive Profile, Schaltwippen am Lenkrad, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze, Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Sitze: Lendenwirbelstütze für Beifahrer, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sport-Komfortsitze vorne, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Sportfahrwerk "FR", Spurhalteassistent, Start-Stop-System und Rekuperation, Steckdose: 12-V-Steckdose im Kofferraum, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türeinstiegsleisten beleuchtet vorne, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PRP	Anhängevorrichtung-Vorbereitung
PQN	Entfall der Modellbezeichnung am Heck
PCP	Gepäcktrennnetz
	Lackierung: Metallic
PXX	Licht: Voll-LED-Scheinwerfer
ZN2,PZ4	Navigationssystem
PSS	Paket: Licht-und-Sicht
PW1	Paket: Winter-Paket
PNB	Radiozubehör: BeatsAudio Soundsystem
PB2	Radiozubehör: Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole
PMK	Radiozubehör: Wireless Full Link Connectivity
PG6	Räder: Reserverad als Notrad
PQC	Schlüsselloses Schließ- und Öffnungssystem; Kessy Advanced

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 03.07.2025 bei Kilometerstand 47.942
bis Wartung verbleiben:	20.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne Kratzer, smart repair (Bild 24)
2. Stoßstange hinten Kratzer, lackieren (Bild 25, 26)
3. Heckklappe Kratzer, lackieren (Bild 27, 28)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe Steinschläge
Motorhaube Steinschläge