

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI A5 40 TDI S tronic quattro Sportback S line Schräghecklimousine 5-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	ES -AP 0666	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZF53PA046136
Vertrags-Nummer:	97596082	Erstzulassung:	09.05.2023
Internes KZ:	15081952	Kilometer-Stand:	184237
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

AUDI A5 40 TDI S tronic quattro Sportback S line Schräghecklimousine 5-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Auto

Lackierung: Daytonagrau Perleffekt

Polsterung: Stoff Sequenz/Leder-Kombination

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **45.336,13**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

3-Zonen Komfortklimaautomatik	584,03
Ablage- und Gepäckraumpaket	159,66
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	46,22
Akzentflächen Glasoptik schwarz	0,00
Ambiente-Lichtpaket	210,08
Assistenzpaket Parken	647,06
Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang	957,98
Bremssättel rot lackiert	0,00
Businesspaket	2.848,74
Dachhimmel in Stoff schwarz	0,00
Dekoreinlagen Carbon Köper	840,34
Infotainmentpaket Smartphone	0,00
Interieur S line	1.806,72
Komfortpaket Spiegel	0,00
Komfortschlüssel inklusive sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	495,80
Navigationspaket	0,00
Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl	0,00
Sitzheizung vorn	0,00
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt	352,94
Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design unten abgeflacht mit Multifunktion plus	96,64
Sportsitze vorn	0,00
Stoff Sequenz/Leder-Kombination	0,00
Umgebungskameras	966,39
competition edition plus	2.647,06

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **57.995,79**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **69.014,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 69.014,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI A5 40 TDI S tronic quattro Sportback S line Schräghecklimousine5-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	137
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,200	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,0000
Leergewicht (kg):	1690	zul. Gewicht (kg):	2210

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 97596082
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 0666
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A5 40 TDI S tronic quattro Sportback S line Schräghecklimousine 5-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
18.06.2026	9060000791	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
03.06.2026	9059998517	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Nein	Nein
23.05.2026	9059997887	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Fahrerseite Delle Tür vorne Fahrerseite Delle	Nein	Nein
05.03.2026	9059984842	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Ja	Nein
30.01.2026	9059991769	Eigenverschulden	Motorhaube mitte Delle > 10 cm (ohne Lackschaden)	Ja	Nein
02.03.2025	9059930146	Eigenverschulden	Stoßstange hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Seitenwand hinten unten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
12.09.2023	9059864598	Fremdverschulden	Stoßstange vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 97596082
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 0666
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A5 40 TDI S tronic quattro Sportback S line Schräghecklimousine 5-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
04.12.2023	30589	Inspektion und Wartung
13.11.2024	90230	Inspektion und Wartung
09.05.2025	120072	Bremsflüssigkeitswechsel
09.05.2025	120072	Bremsflüssigkeitswechsel
09.05.2025	120072	Bremsflüssigkeitswechsel
09.05.2025	120072	Getriebeölwechsel
09.05.2025	120072	Getriebeölwechsel
09.05.2025	120072	Getriebeölwechsel
09.05.2025	120072	Inspektion und Wartung
09.05.2025	120072	Inspektion und Wartung
09.05.2025	120072	Inspektion und Wartung
14.11.2025	149076	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	23.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	80807 München, Frankfurter Ring 35
Besichtigungsdatum	30.06.2026
Referenznummern	0031209526 - 0097596082

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	ES-AP 666	Fzg.-Ident.-Nummer	WAUZZZF53PA046136
Fabrikat	Audi	1. Zulassung	09.05.2023
Typ	A5 40 TDI quattro S tronic Sportback S line	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Daytona-Grau - 2-Schicht Perleffekt
Laufleistung abgelesen	184.184 km	Sitzplätze	4
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	05/2028
Motorart	Hybridantrieb / Diesel / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 150 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	265/30 R20 94Y	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	265/30 R20 94Y	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	265/30 R20 94Y	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	265/30 R20 94Y	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/40 R18 97V M+S	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/40 R18 97V M+S	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/40 R18 97V M+S	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/40 R18 97V M+S	8 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Angabe am 19.05.2026 bei km 178.713.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger vorne beschädigt	Ja	
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	
Motorhaube beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Wartungsreport unvollständig. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Beiliegende Winterräder in abweichender Dimension zu ZB1 (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ 3-Zonen Komfortklimaautomatik | ✓ Ablage- und Gepäckraumpaket |
| ✓ AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen | ✓ Akzentflächen Glasoptik schwarz |
| ✓ Ambiente-Lichtpaket | ✓ Assistenzpaket Parken |
| ✓ Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang | ✓ Bremssättel rot lackiert |
| ✓ Businesspaket | ✓ Dachhimmel in Stoff schwarz |
| ✓ Dekoreinlagen Carbon Körper | ✓ Infotainmentpaket Smartphone |
| ✓ Interieur S line | ✓ Komfortpaket Spiegel |
| ✓ Komfortschlüssel inklusive sensorgesteuerter | ✓ Navigationspaket |
| ✓ Gepäckraumentriegelung | |
| ✓ Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl | ✓ Sitzheizung vorn |
| ✓ Sonnenschutzverglasung abgedunkelt | ✓ Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design unten |
| | abgeflacht mit Multifunktion plus |
| ✓ Sportsitze vorn | ✓ Stoff Sequenz/Leder-Kombination |
| ✓ Umgebungskameras | ✓ competition edition plus |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Blende -unlackiert-, verkratzt (Bild 26, Bild 27, Bild 28)
 Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 23, Bild 24, Bild 25)
 Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld (Bild 21, Bild 22)
 Scheinwerfer rechts LED, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Scheinwerfer links LED, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Frontgrill, Steinschlag (Bild 32, Bild 33)

Seite links

Kotflügel vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur
 Tür vorne links, beschädigt (Bild 19, Bild 20)
 A- Säule links, Steinschlag, Gebrauchsspur

Seite rechts

Seitenwand rechts, verkratzt, Gebrauchsspur

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur
 Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad vorne rechts, verkratzt, Gebrauchsspur
 LM-Rad vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur
 LM-Rad hinten rechts, verkratzt (Bild 29, Bild 30, Bild 31)
 LM-Rad hinten links, verkratzt, Gebrauchsspur
 LM-Rad 1 x beiliegend, verkratzt (Bild 17, Bild 18)
 LM-Rad 1 x beiliegend, Materialabtrag (Bild 13, Bild 14)
 LM-Rad 1 x beiliegend, Materialabtrag (Bild 15, Bild 16)

Sonstiges

Inspektion groß Oberklasse, ausgelassen

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Steiner, Michael

Der Sachverständige, 01.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 14. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 16. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, Smartrepair



Bild 18. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 20. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen




Bild 22. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 26. Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 28. Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 30. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 32. Frontgrill, Steinschlag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Frontgrill, Steinschlag, ersetzen



Bild 34.